

池州市生态环境局

池环函〔2021〕284号

关于全市污染源自动监控第三方运维监管 9月份检查有关情况的通报

各生态环境分局，九华山风景区管委会环境资源保护处：

为强化污染源自动监控设施的日常监管，加强污染源自动监控设施运维管理和企业主体责任，确保自动监控发挥实效，更好的推进污染源自动监控设施管理工作，现将全市污染源自动监控第三方运维监管9月份检查有关情况通报如下：

一、存在问题

（一）陪同率情况

根据现场统计结果显示，2021年9月我市执法人员联合第三方运维监管单位检查的陪同率为100%。

（二）检查正常率情况

2021年9月，第三方运维监管已纳入巡查的企业共37家次，发现问题企业总数29家，正常企业8家次，正常率为21.62%。

(三) 设备校准校验情况

2021 年 9 月，第三方运维监管日常巡查结果显示全市自动监控设备存在校准校验不合格的情形，不合格率为 6.68%。

(四) 运行维护不规范、自动监控建设不规范等问题

2021 年 9 月，第三方运维监管日常巡查时发现部分企业污染源自动监控设备存在运维不规范、运维频次不足、运维台账记录不规范、自动监控建设不规范、未安装水质自动采样器、设备故障未及时维修等问题（详见附件 1）。

(五) 比对监测情况

2021 年 9 月，第三方运维监管日常巡查检查发现部分企业未按相关要求定期对污染源自动监控设备开展比对监测（详见附件 2）。（注：比对监测除 PH 外，其他因子均需做 3 组实际水样和高低质控样。）

(六) 前期问题未及时完成整改

第三方运维监管 9 月日常巡查检查企业 37 家，其中涉及未及时完成整改问题 4 个，未及时完成整改企业 4 家（截至 10 月 20 日），占比 10.81%（详见附件 3）。

(七) 部分运维单位校准校验不合格率较高

第三方运维监管 9 月日常巡查涉及 4 家运维单位，其中南京智中信息技术有限公司运维设备校准校验不合格率为 20%，安徽辉润环境保护工程股份有限公司运维设备校准校验不合格率为 16.25%。

二、下一步工作要求

(一) 及时报送整改情况

各地要认真梳理通报中反映的问题，充分认识污染源自动监控工作的重要性，各责任单位要督促相关企业、运维单位制定落实整改措施，加快整改进度，于2021年11月5日前完成整改，并将整改结果报送市生态环境局，抄送市生态环境保护综合行政执法支队，如有依法依规进行立案查处的请一并报送。同时，市局将整改情况和查处情况纳入到对各分局的年度考核，各分局对污染源自动监控监督管理重视程度不够、违法行为查处不到位，造成省厅对市局考核有较大影响的，市局将予以通报批评，并视情责任追究。

(二) 加大违法打击力度

各地生态环境主管部门要将日常执法检查与第三方巡查相结合，针对发现的问题，督促企业按要求整改到位，对拒不整改、虚假整改、拖延整改和满足《安徽省污染源自动监控管理办法(试行)》中第十八条第三款“未按照要求开展比对监测，或比对监测结果不符合技术规范要求的”之规定的企业，应依法依规查处，加大违法打击力度，倒逼企业正常运行污染源自动监控设备。

联 络 人：孙晓慧

联系方式：0566-2026237

邮 箱：zjdk2020@163.com

- 附件：1. 存在运行维护不规范、自动监控建设不规范等情况
企业名单
2. 未按相关要求开展比对监测企业名单
3. 前期问题未及时整改企业名单



附件1

存在运行维护不规范、自动监控建设不规范等情况企业名单

序号	涉及企业	涉及运维单位	涉及监测点位、设备类型	问题类型	责任单位
1	东至安东金沙田环境服务有限公司	安徽净然科技有限公司	废水总排口 COD	运维频次不足	东至县生态环境分局
2	安徽华尔泰股份有限公司	安徽净然科技有限公司	双氧水尾气排口	直爬梯	东至县生态环境分局
3	青阳县汇恒华天水处理有限公司新河污水处理厂	池州蔚宇环保技术有限公司	污水进口、污水排口	分析仪/工控机不能显示设备主要参数及操作日志	青阳县生态环境分局
4	池州市九华山供排水有限公司柯村污水处理厂	池州蔚宇环保技术有限公司	污水排口	无水质混合采样器	九华山风景区管委会 环境资源保护处
5	池州市九华山供排水有限公司（九华街区污水处理厂）	池州蔚宇环保技术有限公司	污水排口	无水质混合采样器	九华山风景区管委会 环境资源保护处

附件2

未按相关要求开展比对监测企业名单

序号	涉及企业	问题设备	问题类型	责任单位
1	安徽瑞邦再生纸业有限公司	PH	9 月未比对监测	贵池区生态环境分局
2	池州市九华山供排水有限公司（柯村污水处理厂）	污水进口 COD、污水排口 COD	未定期开展比对监测	九华山风景区管委会环境资源保护处
3	池州市九华山供排水有限公司（九华街区污水处理厂）	污水进口 COD、污水排口 COD	未定期开展比对监测	九华山风景区管委会环境资源保护处

附件3

前期问题未及时整改企业名单

序号	企业名称	运维单位	前期未整改问题	责任单位
1	东至安东金沙田环境服务有限公司	安徽净然科技有限公司	8月20日COD出现自动标样核查不合格，进行2次重新标定后，第二次未重新核查。	东至县生态环境分局
2	青阳县汇恒华天水处理有限公司新河污水处理厂	池州蔚宇环保技术有限公司	设备有报警功能，但无报警存储功能。	青阳县生态环境分局
3	池州市九华山供排水有限公司柯村污水处理厂	池州蔚宇环保技术有限公司	现场未安装水质采样器	九华山风景区管委会环境资源保护处
4	池州市九华山供排水有限公司（九华街区污水处理厂）	池州蔚宇环保技术有限公司	现场未安装水质采样器	九华山风景区管委会环境资源保护处

