

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(贵) 应急责改〔 2022 〕 086 号

安徽德中全球饮品有限公司(原重庆啤酒安徽九华山有限公司):

经查,你单位存在下列问题:

1. 氨泄漏检测报警探头不具备现场声光报警功能,控制操作室无有毒气体探头分布图;
2. 应急柜中滤毒罐已拆封,未及时更换;
3. 冷媒涉及乙醇,接卸操作规程与实际操作不一致;
4. 液氨充装操作规程操作步骤不具体,工艺参数不完善;
5. 安全阀前阀门未采取措施,确保处于常开状态。检查要求:1.立即着手对以上问题进行整改,待整改完后将相关材料报高新区复核验收后报我局。2.企业下一步请外包单位进行检维修作业,外包单位进场之前,签订相关合法手续后开展作业同时加强对外包单位的统一、协调安全管理,确保安全。3.请企业8月7号之前整改完毕。

现责令你单位对上述第 1-5 项问题于 2022年08月07日前整改完毕,达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的,依法追究有关人员的责任。

整改期间,你单位应采取的措施,确保安全生产。对安全生产违法行为,将依法予以行政处罚。

如果不服从本指令,可以依法在60日内向 贵池区 人民政府或者 池州市应

安全生产行政执法人员(签名): 刘豫 证号: R80060062

被检查单位负责人(签名): 金 证号: R80060067

2022年07月07日

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被检查单位。

共2页第1页

安徽德中全球饮品有限公司文件

德中饮品字[2022]5号

安徽德中全球饮品有限公司 关于安全生产隐患整改的报告

池州市应急管理局:

2022年7月07日,池州市应急管理局与检查专家对安徽德中全球饮品有限公司开展了安全生产执法检查,发现我公司隐患5条:

- 一、氨泄漏检测报警探头不具备现场声光报警功能,控制操作室无有毒气体探头分布图;
- 二、应急柜中滤毒罐已拆封,未及时更换;
- 三、冷媒涉及乙醇,接卸操作规程与实际操作不一致;
- 四、液氨充装操作规程操作步骤不具体,工艺参数不完善;
- 五、安全阀前阀门未采取措施,确保处于常开状态。

我公司对于此次检查与整改高度重视,2022年7月08日公司组织会议确定整改方案,以进一步符合安全生产要求。

方案概述如下:

- 一、氨泄漏检测报警探头加装声光报警装置并连接控制室,控制操作室内设置有毒气体探头分布图;
- 二、更换新的应急滤毒罐,对已使用的进行清理;
- 三、按实际操作,完善冷媒接卸操作规程;
- 四、按实际操作,完善液氨充装操作规程及工艺参数;
- 五、对安全阀前阀门进行进行加锁并设置常开警示牌,确保阀门处于常开状态。



扫描全能王 创建