

专家检查意见表

单位名称：池州市贵兴新材料有限公司

2023 年 1 月 4 日，参加区应急管理局组织的工贸企业安全生产执法检查，依据《工贸企业粉尘防爆安全规定》、《爆炸危险环境电力装置设计规范》及《安全生产法》提出如下意见：

1. 煤磨车间磨煤机电缆接口未封堵，在磨机 3 米区域范围内存在非防爆插座。
2. 粉煤仓设置了氮气保护，但氮气气瓶及阀门管道处于关闭状态（手动），未见报警、联锁保护系统。
3. 立窑一氧化碳报警装置处于不适用状态，未见一氧化碳报警装置点位布置图，未见一氧化碳报警处置流程图。
4. 有限空间已辨识但未见提升机人孔处等有限空间告知牌。
5. 立窑现场存在异地技改项目施工（交叉作业）未见现场安全管理人员旁站。

专家签名：



安全生产行政执法文书

现场检查记录

(贵) 应急现记〔 2023 〕 001 号

被检查单位： 池州市贵兴非矿新材料有限公司

地 址： 安徽省池州市贵池区梅街镇桃坡村

法定代表人(现场负责人)： 尹永国 职务： 董事长 联系电话： 18056608555

检查场所： 厂区(车间)

检查时间： 2023年01月04日09时11分至01月04日10时59分

我们是 贵池区应急管理局 应急管理局行政执法人员 张兵、刘猛，
证件号码为 12140424008、12140424005，这是我们的证件(出示证件)。
现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：

检查当日，发现以下问题：

现场：

- 1.煤磨车间磨煤机电缆接口未封堵，在磨机3米区域范围内存在非防爆插座。
- 2.粉煤仓设置了氮气保护，但氮气气瓶及阀门管道处于关闭状态(手动)，未见报警、联锁保护系统。
- 3.立窑一氧化碳报警装置处于不适用状态，未见一氧化碳报警装置点位布置图，未见一氧化碳报警处置流程图。
- 4.有限空间已辨识但未见提升机人孔处等有限空间告知牌。
- 5.立窑现场存在异地技改项目施工(交叉作业)未见现场安全管理人员旁站。

检查要求：针对以上问题立即整改，整改后将整改报告报梅街

检查人员(签名)

刘猛、张兵、方向忠

被检查单位现场负责人(签名)：

尹永国 以上情况属实，无意见。

2023年01月04日

共 2 页 第 1 页



扫描全能王 创建

续页

镇复核验收报我局备案!

检查人员 (签名):

王静 张兵 方向忠

被检查单位现场负责人 (签名):

张兵

以上情况属实, 无意见。

2023年01月04日

共 2 页 第 2 页



扫描全能王 创建

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(贵) 应急责改〔 2023 〕 001 号

池州市贵兴非矿新材料有限公司：

经查，你单位存在下列问题：

检查当日，发现以下问题：

现场：

- 1.煤磨车间磨煤机电缆接口未封堵，在磨机3米区域范围内存在非防爆插座。
- 2.粉煤仓设置了氮气保护，但氮气气瓶及阀门管道处于关闭状态（手动），未见报警、联锁保护系统。
- 3.立窑一氧化碳报警装置处于不适用状态，未见一氧化碳报警装置点位布置图，未见一氧化碳报警处置流程图。
- 4.有限空间已辨识但未见提升机人孔处等有限空间告知牌。
- 5.立窑现场存在异地技改项目施工（交叉作业）未见现场安全管理人员旁站。

检查要求：针对以上问题立即整改，整改后将整改报告报梅街镇复核验收报我局备案。

现责令你单位对上述第 1 项问题于 2023年02月14日前整改完毕，达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的，依法追究有关人员的责任。

整改期间，你单位应采取措施，确保安全生产。对安全生产违法行为，将依法予以行政处罚。


安全生产行政执法人员（签名）：



证号： 12140424008

证号： 12140424005

被检查单位负责人（签名）：



2023年01月04日

本文书一式两份，一份由应急管理部门备案，一份交被检查单位。

共2 页 第1 页



扫描全能王 创建

如果不服本指令，可以依法在60日内向贵池区人民政府申请行政复议，
或者在六个月内依法向贵池区人民法院提起行政诉讼，但本指令不停止执行，
法律另有规定的除外。

安全生产行政执法人员（签名）：

张峰
刘桂

证号：12140424008

证号：12140424005

方向忠

被检查单位负责人（签名）：

张峰

2023年01月04日

