

# 池州市生态环境局

池环函〔2022〕13号

## 关于全市污染源自动监控第三方运维监管 12月份检查有关情况的通报

各县（区）生态环境分局，江南新兴产业集中区、市经济技术开发区生态环境局，九华山风景区管委会环境资源保护处：

为强化污染源自动监控设施的日常监管，加强污染源自动监控设施运维管理和企业主体责任，确保自动监控发挥实效，更好的推进污染源自动监控设施管理工作，现将全市污染源自动监控第三方运维监管12月份检查有关情况通报如下：

### 一、存在问题

#### （一）陪同率情况

根据现场统计结果显示，2021年12月我市执法人员联合第三方运维监管单位检查的陪同率为100%。

#### （二）检查正常率情况

2021年12月，第三方运维监管已纳入巡查的企业共43家次，发现问题企业总数21家，正常企业22家次，正常率为51.1%。

### （三）设备校准校验情况

2021 年 12 月，第三方运维监管日常巡查结果显示全市自动监控设备存在校准校验不合格的情形，不合格率为 1.7%。

### （四）运行维护不规范、设备不符合要求等问题

2021 年 12 月，第三方运维监管日常巡查时发现部分企业污染源自动监控设备存在运维不规范、运维频次不足、运维台账记录不规范、自动监控建设不规范、未安装水质自动采样器、设备故障未及时维修等问题，除安徽晟田电镀有限公司车间排口无水质采样器的问题未完成整改，其余问题均已整改完成（截至 2022 年 1 月 7 日）。

### （五）比对监测情况

2021 年 12 月，第三方运维监管日常巡查检查发现部分企业未按相关要求定期对污染源自动监控设备开展比对监测，现均已完成整改（截至 2022 年 1 月 7 日）。

### （六）前期问题未及时完成整改

第三方运维监管 12 月日常巡查检查企业 43 家，其中涉及未及时完成整改问题 5 个，未及时完成整改企业 4 家，占比 9.3%，现均已完成整改（截至 2022 年 1 月 7 日）。

### （七）部分运维单位校准校验不合格率较高

第三方运维监管 12 月日常巡查涉及 10 家运维单位，其中南京智中信息技术有限公司运维设备校准校验不合格率为 10%，安徽省碧水电子科技有限公司运维设备校准校验不合格率为 9.09%。



## 二、下一步工作要求

### （一）及时报送整改情况

各地要认真梳理通报中反映的问题，充分认识污染源自动监控工作的重要性，各责任单位要督促相关企业、运维单位制定落实整改措施，加快整改进度，于2022年2月11日前完成整改，并将整改结果报送市生态环境局，抄送市生态环境保护综合行政执法支队，如有依法依规进行立案查处的请一并报送。同时，市局将整改情况和查处情况纳入到对各分局的年度考核，各分局对污染源自动监控监督管理重视程度不够、违法行为查处不到位，造成省厅对市局考核有较大影响的，市局将予以通报批评，并视情责任追究。

### （二）加大违法打击力度

各地生态环境主管部门要将日常执法检查与第三方巡查相结合，针对发现的问题，督促企业按要求整改到位，对拒不整改、虚假整改、拖延整改和满足《安徽省污染源自动监控管理办法（试行）》中“违法认定”之各项规定的企业，应依法依规查处，加大违法打击力度，倒逼企业正常运行污染源自动监控设备。

联 络 人：孙晓慧

联系方式：0566-2026237

邮 箱：zdjk2020@163.com



池州市生态环境局

2022年1月10日印发