

东至县人民政府办公室关于印发东至县 2021 年度地质灾害防治方案的通知

各乡、镇人民政府，东至经开区、大渡口经开区管委会，县政府各部门、各直属机构：

《东至县 2021 年度地质灾害防治方案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

2021 年 4 月 23 日

东至县 2021 年度地质灾害防治方案

为做好全县今年地质灾害防治工作，确保人民群众生命和财产安全，最大限度避免或减少灾害造成的损失，根据《地质灾害防治条例》和《安徽省地质灾害防治管理办法》，结合《东至县地质灾害防治规划》及 2021 年汛前调查情况，制定本方案。

一、2020 年全县地质灾害防治概况

2020 年全县组织开展了地质灾害汛前调查、汛中排查和汛后核查的“三查”工作。汛期全县普降连续特大暴雨，7 月 7 日，全县启动突发地质灾害应急预案Ⅲ级响应，8 月 5 日解除。全县共发生崩塌、滑坡地质灾害 12 起，按照时间段划分：5 月份 1 起，7 月份 10 起，9 月份 1 起。全县未发生一起人员伤亡事故。全年完成了东至县葛公镇梅树村南源组等 14 处地质灾害隐患点避让搬迁，102 户 324 人脱离了地质灾害威胁。

二、2021 年地质灾害现状与趋势预测

(一)地质灾害调查现状。根据 2021 年 3 月汛前地质灾害调查结果，全县现有地质灾害隐患点 143 处(见附件 2)，其中重要地质灾害隐患点 20 处(见附件 1)，涉及全县 12 个乡镇 370 户 1407 人，目前在家常住人口 250 户 621 人，此外道路交通地质灾害隐患点还涉及过往车辆行人安全。全县地质灾害隐患点均为小型隐患点；按灾害类型划分，有崩塌 82 处、滑坡 52 处、泥石流 5 处和地面塌陷 4 处。

(二)地质灾害发生趋势预测。根据气象部门预测：今年

汛期（5月至9月）我国气候状况总体偏差，降水呈“南北多、中间少”分布，涝重于旱。全国大部气温偏高，黄淮西部、江淮、江汉、江南北部等地可能出现阶段性高温热浪。在西北太平洋和南海海域生成的台风个数略偏多，登陆我国的台风个数略偏多，强度偏强。需要加强暴雨洪涝、干旱、台风、高温热浪、山洪地质灾害、强对流等气象灾害的防御。受厄尔尼诺影响，特别是极端天气气候事件诱发地质灾害发生的机率有所增加，必须引起高度重视。

我县地处皖西南中低山和丘陵地区，是地质灾害多发易发区域，地质地貌种类复杂，山地及丘陵地区切坡建房、修路形成的高陡边坡等现象普遍，随着社会经济建设步伐加快，自然和人类活动双重诱发地质灾害的因素并存，潜在威胁依然存在，预测2021年全县地质灾害发生的总体数量和危害情况接近历年平均水平，防治形势依然严峻。各有关乡镇和部门应积极谋划，提前应对，认真落实责任与措施，切实做好防范工作。

三、2021年地质灾害重点防范期和防范区域

根据近年来全县地质灾害的发生特点，汛期（5—9月）重点监测防范崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，冬季强降雪期间主要防范崩塌、滑坡等地质灾害，岩溶、地面塌陷地质灾害则须常年监测预防。各有关乡镇和部门要密切关注天气变化情况，按照属地管理和分类负责的原则认真做好下列重点防范区域地质灾害防范工作：

（一）中部低山丘陵地质灾害重点防治区。

责任单位：尧渡镇、葛公镇、官港镇、泥溪镇、花园乡、

木塔乡人民政府。

灾害类型：滑坡、崩塌、泥石流及切坡诱发的岩土体位移灾害。

(二) 东北部及西南低山丘陵山间盆地地质灾害次重点防治区。

责任单位：张溪镇、洋湖镇、昭潭镇、龙泉镇、青山乡人民政府。

灾害类型：滑坡、崩塌、泥石流及地面塌陷、水库岩溶渗漏。

(三) 西北沿江岗地平原地质灾害防治区。

责任单位：东流镇、香隅镇、胜利镇人民政府。

灾害类型：地面塌陷、滑坡、岸崩等。

(四) 公路沿线及重点矿山地质灾害防治区。

责任单位：公路建设或管理单位，矿山企业。

灾害类型：崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷。

四、2021 年地质灾害防治主要工作任务

(一) 认真开展地质灾害宣传培训。充分利用汛前、汛中有利时机，采取多种形式，认真开展地质灾害征兆识别、监测巡查、临灾预警和应急防范等宣传培训。全面贯彻《安徽省地质灾害易发区农村村民建房管理规定》（省政府第 253 号令），开展安全建房宣传教育活动。

县应急管理部门要积极组织、指导各有关乡镇开展地质灾害紧急疏散和应急救援的训练、演练。各有关乡镇和各防灾责任单位务必在汛前组织开展形式多样的地质灾害防治知识培训，着力提高防灾责任人和监测人员的地质灾害“四

应知”（应知辖区隐患点情况和威胁范围，应知群众避险场所和转移路线，应知险情灾情报告程序和应急处置办法，应知隐患点监测时间和次数）和“四应会”（应会识别地灾发生前兆，应会使用简易监测仪器和监测方法，应会对监测数据记录分析和初步判断，应会指导防灾和应急处置）能力，为全年地质灾害防治工作奠定坚实基础。

（二）全面排查地质灾害隐患。县自然资源和规划部门应会同有关乡镇和部门组织开展地质灾害汛前调查、汛中排查、汛后核查工作，并负责排查工作的组织协调、技术支持、核实鉴定和总结上报。各有关乡镇要按照属地管理的原则，组织基层群众自治组织和相关站所开展地质灾害隐患点、切坡建房、高陡边坡、公路沿线、村镇、学校、旅游景区、沟谷河口居民点等危险区域巡回排查，全面清查地质灾害隐患分布、发育状况和威胁情况等，及早落实地质灾害防灾责任人，严格落实防范措施，并在地质灾害危险区域的边界设置明显的永久性警示标志；县水利、交通、文旅、公路等部门要明确职能分工，按照分类负责的原则会同有关乡镇做好地质灾害调查和防范工作。

（三）加强地质灾害易发区农民建房管理。各有关乡镇要按照《安徽省地质灾害易发区农村村民建房管理规定》要求，并结合相关规划严格管控地质灾害易发区农民建房。加强地质灾害易发区农民建房巡查，建立农村建房巡查和专项检查制度，落实基层站所，村（居）委会对地质灾害易发区农民建房的日常管理；对确需建房的要委托有资质单位进行地质灾害危险性评估，并按评估设计督促实施工程治理。同时对申

请建房户发放“农民建房提示卡”，及时提醒并制止地质灾害易发区农民建房行为，杜绝新的切坡建房现象。地质灾害易发区乡镇人民政府应当将切坡建房纳入地质灾害群测群防体系，加强日常监管。县住建主管部门应当会同自然资源和规划主管部门，严格按照有关法律法规以及工程建设的强制性标准，对地质灾害易发区农村村民在禁止区建房或者未按照有关技术规范进行切坡的责令停止建房，消除安全隐患。

(四)及时制定地质灾害防治方案。县自然资源和规划部门负责编制全县年度地质灾害防治方案并报县政府批准发布，并负责制作、印发地质灾害隐患点应急预案(防灾明白卡)。各有关乡镇要在汛前排查的基础上，制定当地地质灾害防治方案和“避险明白卡”，健全地质灾害防治责任体系，落实地质灾害防治措施，完善乡(镇)、村、组地质灾害监测预防网络。各有关乡镇要提前落实地质灾害疏散转移责任人、预警转移信号、疏散转移线路和临时避灾场所等应急疏散工作；负责在4月底前将点上应急预案(防灾明白卡)和“避险明白卡”等宣传材料发放到有关监测责任人、受威胁单位和村民手中，重要隐患点防灾应急预案要在当地醒目位置张贴公示；切实做好防灾应急预案和“明白卡”的宣传解释工作，确保关键时刻及时、安全、有序地转移受威胁的群众。

(五)切实加强地质灾害值班监测工作。各有关乡镇和部门要严格执行汛期地质灾害24小时值班、监测巡查、预警预报和灾情速报等制度，公布带班领导和值班人员名单及值班电话、联系方式等。遇恶劣天气和灾情险情，主要领导要坐阵指挥，分管同志要赶赴一线，相关责任人要坚守岗位，

加强防灾工作调度与督查，保持 24 小时通讯联系畅通。要强化地质灾害监测巡查工作，指导并督促村(居)、组责任人和监测员做到非汛期晴天每 5 天监测一次，汛期晴天每 2 天监测一次。降雨期间加密监测，其中雨量小于 30 毫米时每天监测不少 1 次；连续降雨两天或雨量达 30 毫米时每天监测不少于 2 次；连续降雨三天或雨量达 50 毫米时每天监测不少于 4 次；暴雨台风影响期间，集中降雨或累计雨量大于 50 毫米时每天监测不少于 6 次。要认真填写值班和监测记录，及时掌握隐患点变化情况，发现异常及时应对处理并上报。各乡镇人民政府要负责对地质灾害隐患点监测员的日常监管和年度考核，并将考核结果以书面形式报县自然资源和规划部门备案，对考核不称职的要及时更换。

(六)着力强化恶劣天气应对防范工作。县自然资源和规划、气象部门要密切合作，认真做好灾害性天气地质灾害预警预报工作，充分利用电视、互联网、手机短信和明电等媒体和手段，第一时间将预警预报信息通知到防灾责任人和受威胁的群众，确保预警预报工作全覆盖无死角。各有关乡镇和部门按照应急预案和“防灾明白卡”等通知要求，提前对防灾避险方案、预警信号、疏散路线、临时安置场所等做进一步检查，接到通知或遇到灾情险情要及时到岗到位，加强地质灾害隐患点、切坡建房、高陡边坡以及矿山、在建水电工地等非地质灾害危险区域监测巡查，必要时坚决果断提前转移受威胁群众。一旦发生灾情险情，各有关乡镇要及时设立临时应急机构，采取切实有效的应急措施，开展先行应急处置，严密防控灾情险情进一步恶化，并及时核实上报有关

情况；相关部门要切实履行应急预案防灾职责，密切配合，做好防灾减灾救灾工作，同时按照地质灾害联系责任制，指导和协助乡镇做好各自联系的重点地质灾害应对防范工作。

(七)全力推进地质灾害点搬迁治理工作。各有关乡镇和部门要全力推进地质灾害隐患点避让搬迁和工程治理。香隅镇、泥溪镇、官港镇、木塔乡要加快推进合阜村宝山组、朱村村老屋组、元潘村院北组、政元村官田组、大田村东边组、富丰村老屋组、中园村金桥组 7 处地质灾害点避让搬迁工作，加快旧房拆除工作进度，确保在今年 6 月底前全面完成旧房拆除任务。泥溪镇要加快完成泥溪村罗冲组虎形洼地质灾害隐患点工程治理任务，消除地质灾害隐患。各有关乡镇要加强现有治理工程的巡查、维护，对受损或防治能力降低的地质灾害治理工程，及时采取清淤、加固、维修等措施，确保防治项目有效运行，要加快 2020 年新发生的地质灾害灾险情治理，确保通行车辆和人员生命财产安全。泥溪镇要采取切实有效措施，彻底拆除杨林村马腰岭组搬迁点旧房，坚决杜绝搬迁群众返回重建居住。县供电、电信公司要配合乡镇做好安置点电力、通讯安装工作，及时拆除拆旧点电力、通讯设施。

五、2021 年地质灾害防治措施

(一)落实责任。县自然资源和规划部门负责全县地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作；县水利、住建、交通、文旅等部门要按照各自职责做好分类负责的地质灾害防治工作；县地质灾害防治工作领导小组其他成员单位要按照分工协作的要求做好防灾配合工作。各有关乡镇要按照属地

管理的原则建立健全防灾工作制度,完善地质灾害防治措施,与村(居)委会等防灾责任单位签订防灾责任书,认真落实防灾责任制,明确防灾职责,细化工作任务,把防灾责任落实到人、防灾任务分解到位,确保地质灾害防治工作责任全面落实到位。

(二)加强评估。在地质灾害易发区内进行工程建设,必须在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估,并将评估结果作为可行性研究报告的组成部分,可行性研究报告未包含地质灾害危险性评估结果的,不得予以批准。加强对山区群众自建住房的指导和监管,未经地质灾害危险性评估,并采取评估确认的措施,不得进行切坡建房、削坡建设等人为诱发地质灾害的活动,从源头减少地质灾害隐患。编制地质灾害易发区内的城市总体规划、村庄和集镇规划时,应对规划区进行地质灾害危险性评估。

(三)强化督查。县地质灾害防治工作领导小组办公室要会同领导小组成员单位组织做好汛前地质灾害防治工作督查,检查地质灾害制度建立、责任落实、应急准备、群测群防和搬迁治理等工作落实情况。汛期和强降雨期间要通过电话查岗、现场检查等方式,加强防灾值班值守、应急转移和监测防范等工作督查,发现问题要及时跟进督促并通报。领导小组成员单位要继续执行地质灾害防治工作联系制度,加强对乡镇防灾工作的指导配合和监督检查。各有关乡镇要建立健全地质灾害防治工作督查机制,确保地质灾害防治工作全面落实到实处。

(四)严明纪律。各有关乡镇和部门要严格执行地质灾害

防治工作政策规定，严明防灾工作纪律。对违反《地质灾害防治条例》规定，不按照本防治方案履行职责义务，在地质灾害防治中存在失职、渎职行为的有关人员，依法承担相应的法律责任。情节较轻的，依据《池州市地质灾害防治行政责任追究暂行办法》追究行政责任；触犯党纪、政纪的，依法给予党纪、政纪处分；构成犯罪的，移送司法机关处理。

县地灾办（县自然资源和规划局）值班电话：
0566-7028621。

附件：1. 东至县 2021 年重要地质灾害隐患点防治监测网

络表

2. 东至县 2021 年地质灾害隐患点防治监测网络表

东至县 2021 年重要地质灾害隐患点防治监测网络表

序号	灾害点	灾害类型	规模特征	危害性	防灾措施	镇政府 责任人电话	村级负责人电话	监测员电话	备 注
1	东至县尧渡镇 东村村查溪组	滑坡	山体较陡,残坡积松散 层较厚	威胁 2 户 11 人	1、加强监测 2、搬迁避让	高群英 13856694558	冯泽广 13965916318	汪金龙 13635660165	
2	东至县尧渡镇黄泥 村 山边组冲边山组	滑坡	小型	威胁 5 户 12 人	1、加强监测 2、工程治理	马南杰 13856673335	程庆伟 13955502862	程德模 13955528979	
3	东至县尧渡镇 东山村老树茨组	崩塌	小型	威胁 5 户 18 人	1、加强监测	潘 琪 18256679505	王强 18656693939	郑末云 15956254498	
4	东至县尧渡镇枫树 村枫树组	崩塌	岩质陡坎边坡,节理高 度发育,岩石较为破碎	威胁行人及 车辆	1、加强监测 2、工程治理	高群英 13856694558	刘曙光 13856641171	高金川 13866458178	
5	东至县尧渡镇河西 社区胡村组左登艳 等户屋后	崩塌	切坡建房形成岩质高 陡边坡,节理发育,岩 石较破碎,最近处距房 屋仅 1 米,时有岩石掉 落	威胁 9 户 39 人	1、加强监测 2、工程治理	高群英 13856694558	余卫东 13345661834	胡仁贵 18256697361	

东至县 2021 年重要地质灾害隐患点防治监测网络表

序号	灾害点	灾害类型	规模特征	危害性	防灾措施	镇政府 责任人电话	村级负责人电 话	监测员电话	备注
6	东至县葛公镇 徽道村双胜组胡燕平 等 15 户崩塌（原双胜 组陡坎崩塌）	滑坡	轴向长 300m 宽约 100m 厚 2-3m	1995 年首发， 目前威胁 15 户 64 人	1、加强监测 2、避让搬迁	张卫红 18956677506	王有方 13615664973	胡先贵 13385662953	
7	东至县葛公镇 桥联村苗竹湾	泥石流	发育多条泥石 流沟	1995 年初发，目前威 胁 9 户 21 人	1、加强监测 2、搬迁避让	汪玉敏 13637127519	袁绍锋 15956626218	刘立才 13955516189	
8	东至县葛公镇 梅树村团结组（三点合 一）	滑坡	地质条件复杂， 切坡建房形成 高陡边坡，多 处崩塌滑坡	95 年塌方，毁房 10 余间。现威胁 14 户 36 人	1、加强监测 2、避让搬迁	余万新 18056606371	吴小弟 18205668952	王巧珍 13866821041 陈方俊 18056695030 吴小弟 18205668952	
9	东至县葛公镇 同春村龙股组	滑坡	小型	威胁 7 户 18 人	1、加强监测 2、避让搬迁	汪玉敏 13637127519	刘文渊 13173614308	李荣方 18715668428	
10	东至县葛公镇梅树村 南源组	崩塌	小型	威胁 12 户 31 人	1、加强监测 2、避让搬迁	余万新 18056606371	吴小弟 18205668952	陈作权 13856609475	

东至县 2021 年重要地质灾害隐患点防治监测网络表

序号	灾害点	灾害类型	规模特征	危害性	防灾措施	镇政府 责任人电话	村级负责人电话	监测员电话	备注
11	东至县香隅镇合阜村 宝山组程华寿户	崩塌	小型	威胁 1 户 10 人	1、加强监测 2、搬迁避让	陈玉彬 18656699883	章发春 15905663387	杨虎 18756694228	
12	东至县官港镇乌竹村 岭下组王东海屋后	崩塌	小型	威胁 1 户 7 人	1、加强监测 2、工程治理 3、搬迁避让	伍世祥 18756606888	胡俊杰 13955519699	胡俊杰 13955519699	
13	东至县昭潭镇昭潭村 王屋组马岭	崩塌	切坡形成陡坎，节理裂隙发育，降雨多有块石崩坠落，小型	威胁行人及车辆安全	1、加强监测 2、工程治理	唐国培 18095663236	徐光胜 13955511487	黄林 13637126763	
14	东至县泥溪镇双溪村 洪砂组村村通道路	滑坡	切坡形成陡坎，岩石节理极度发育，异常破碎	威胁行人及车辆安全	1、加强监测 2、工程治理	查正祥 18956623768	汪发胜 13645666511	汪发胜 13645666511	
15	东至县泥溪镇泥溪村 罗冲组虎形洼	滑坡	小型	威胁行人及车辆安全	1、加强监测 2、工程治理	操小军 13365663808	冯金鹏 13705663176	冯金鹏 13705663176	

东至县 2021 年重要地质灾害隐患点防治监测网络表

序号	灾害点	灾害类型	规模特征	危害性	防灾措施	镇政府 责任人电话	村级负责人 电话	监测员电话	备 注
16	东至县青山乡青山村 陈湾组刘信斌户屋后	崩塌	小型	1 户 4 人	1、加强监测 2、排危除险	唐松年 1875662626 6	汪长平 1395550236 9	汪长平 13955502369	
17	东至县青山乡叶桥村 蒋坟组朱有才户屋后	滑坡	小型	2 户 7 人	1、加强监测 2、排危除险	唐松年 1875662626 6	吴孔荣 1386680651 6	吴孔荣 13866806516	
18	东至县龙泉镇铁炉村 英屋组英春生户屋后	崩塌	小型	1 户 3 人	1、加强监测 2、排危除险	方鹏 1895668084 1	方长江 1825666881 8	方长江 18256668818	
19	东至县花园乡南溪村 江岭组村村通道路	滑坡	小型	行人、车辆	1、加强监测 2、排危除险	陈忠杰 1890566026 6	黄政权 1805668668 8	严云昌 15956600151	
20	东至县木塔乡荣胜村 郑家组吴卫东屋后	滑坡	小型	2 户 7 人	1、加强监测 2、排危除险	李耀文 1895662973 6	吴海东 1369663973 8	吴海东 13696639738	

附件 2:

东至县 2021 年地质灾害隐患点防治监测网络表

序号	编号	灾害位置 (村组)	产生 时间	灾 害 类 型	灾 害 规 模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议 及措施	群 测 人 员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数 (户)	人 数 (人)	财 产 (万元)	现 状	趋 势		姓 名	电 话	姓 名	电 话	姓 名	电 话
1	DZ1046	尧渡镇东村村 查溪组	1970. 4	滑 坡	小 型	2	11	16	不 稳 定	不 稳 定	避让, 监 测地表排 水	汪金 龙	1363566016 5	冯泽 广	1396591631 8	朱圣 明	13956898765
2	DZ09-05	尧渡镇东村村 亭子组距梅城 郑村水泥路3公 里	2005. 2	崩 塌	小 型	/	/	/	不 稳 定	不 稳 定	加强监测, 工程治理	余峻 峰	1361566825 3	余芬	1396591351 4	朱圣 明	13956898765
3	DZ2012- 1	尧渡镇高岭村 新生组檀家后 山	1995. 5	滑 坡	小 型	6	30	60	不 稳 定	不 稳 定	加强监测, 工程治理	施木 兰	1385661662 2	余光 泽	1825668808 6	潘琪	18256679505
4	DZ09-04	尧渡镇枫树村 枫树组距 G206 国道 K1305+100 左侧 2 公里处	2009. 1	滑 坡	小 型	/	/	/	不 稳 定	不 稳 定	加强监测 工程治理	高金 川	1386645817 8	刘曙 光	1385664117 1	朱圣 明	13956898765
5	DZ3053	尧渡镇河西村 陈村组陈明友 等三户屋后	1995. 5	泥 石 流	小 型	3	13	17	衰 退 期	低 易 发	稳 拦	胡仁 贵	1825669736 1	陈中 华	1385669801 8	高群 英	13856694558

6	DZ2010-27	尧渡镇梅山村林山组程国森等屋后	2010.7	崩塌	小型	2	6	50	不稳定	不稳定	坡脚禁建任何建筑降坡	胡金兰	13615668657	张炳友	15956240403	袁蕾	15856634245
7	DZ2010-01	尧渡镇东山村老树茨组	2010.5	崩塌	小型	5	18	125	不稳定	不稳定	加强监测	郑末云	15956254498	王强	18656693939	潘琪	18256679505
8	DZ2010-26	尧渡镇黄泥村金湖组野鸡塘	2010.7	崩塌	小型	6	25	180	不稳定	不稳定	监测, 工程治理	程庆伟	13955502862	高逢来	18656617662	马南杰	13856673335
9	DZ2010-28	尧渡镇黄泥村山边组冲边山	2010.7	滑坡	小型	5	12	120	不稳定	不稳定	监测, 避让搬迁	程德模	13955528979	程庆伟	13955502862	马南杰	13856673335
10	DZ2018-01	尧渡镇河西社区胡村组左登艳等户屋后崩塌	2018.3	崩塌	小型	9	39	240	不稳定	不稳定	监测, 避让搬迁	胡仁贵	18256697361	余卫东	13345661834	高群英	13856694558
11	DZ2019-04	尧渡镇尧河社区金子牌森林公园西南侧孙桂林等户屋后崩塌	2019.8	崩塌	小型	14	41	190	不稳定	不稳定	加强监测	郑国忠	13705664355	郑国忠	13705664355	马南杰	13856673335
12	DZ2019-05	尧渡镇河西村陈村组陈中正等户屋后泥石流	2019.8	滑坡	小型	5	23	140	不稳定	不稳定	加强监测	陈中华	13856698018	陈中华	13856698018	高群英	13856694558
13	DZ2010-33	香隅镇香山长山新村	2010.7	滑坡	小型	10	40	150	不稳定	不稳定	对危险段降坡处理	方大斌	18756602886	范继华	18297821484	陈玉彬	18656699883
14	DZ2011-14	香隅镇白岭村高村组高传动、高伙林户屋后	2011.6	滑坡	小型	2	9	15	不稳定	不稳定	监测, 治理	洪文兵	15656672943	高新发	13856672943	陈玉彬	18656699883
15	DZ2012-4	香隅镇中畈村岭脚组	2012.8	滑坡	小型	2	9	23	不稳定	不稳定	搬 迁	戴结华	18356261344	周有发	13625608658	陈玉彬	18656699883

16	DZ2019-06	香隅镇合阜村 宝山组程华寿户	2019. 1 1	滑坡	小型	1	10	20	不稳定	不稳定	监测 避让	杨虎	1875669422 8	章发 春	1590566338 7	陈玉 彬	18656699883
17	DZ2020-05	香隅镇白岭村 中棚组香浩公 路中棚段滑坡	2020. 7	滑坡	小型	3	12	20	不稳定	不稳定	监测, 治 理	程进 堂	1875665188 0	朱明 东	1590566338 7	陈玉 彬	18656699883
18	DZ3020	葛公镇梅树村 团结组沿河两 岸	1978. 1 1	滑坡	小型	5	17	60	不稳定	不稳定	加强监测, 避让搬迁	王巧 珍	1386682104 1	吴小 弟	1820566895 2	王磊	13956897767
19	DZ3021	葛公镇梅树村 团结组陈林生 户背面		滑坡	小型	5	6	60				陈方 俊	1805669503 0	吴小 弟	1820566895 2	王磊	13956897767
20	DZ3022	葛公镇梅树村 团结组阴边		滑坡	小型	4	13	50				吴小 弟	1820566895 2	吴小 弟	1820566895 2	王磊	13956897767
21	DZ3023	葛公镇梅树村 南源组	1987. 1 2	崩塌	小型	12	31	75	基本 稳定	不稳定	加强监测 坡面防护	陈作 权	1385660947 5	吴小 弟	1820566895 2	王磊	13956897767
22	DZ2010-31	葛公镇梅树村 梅树组汪国际 户屋后	2010. 7	崩塌	小型	3	6	22	基本 稳定	不稳定	及时清理 顶部危岩 体, 坡体 上植草	陈国 利	1385664274 0	吴小 弟	1820566895 2	王磊	13956897767
23	DZ09-10	葛公镇徽道村 双胜组胡燕平 等15户崩塌(原 双胜组陡坎崩 塌)	2020. 7	崩塌	小型	15	64	94	不稳定	不稳定	加强监测	胡先 贵	1338566295 3	王有 方	1361566497 3	张卫 红	18956677506
24	DZ2020-01	葛公镇徽道村 半坑组黄发权 等3户崩塌	2020. 7	崩塌	小型	3	10	18	不稳定	不稳定	加强监测	陈国 正	1735666806 3	王有 方	1361566497 3	张卫 红	18956677506

25	DZ2020-02	葛公镇徽道村半坑组黄远忠等4户崩塌	2020.7	崩塌	小型	4	10	10	不稳定	不稳定	加强监测	陈国正	17356668063	王有方	13615664973	张卫红	18956677506
26	DZ2020-03	葛公镇徽道村双胜组胡先贵等6户崩塌	2020.7	崩塌	小型	6	33	47	不稳定	不稳定	加强监测	胡先贵	13385662953	王有方	13615664973	张卫红	18956677506
27	DZ2020-04	葛公镇徽道村双胜组李培胜等6户崩塌	2020.7	崩塌	小型	6	16	44	不稳定	不稳定	加强监测	王有方	13615664973	王有方	13615664973	张卫红	18956677506
28	DZ09-12	葛公镇S231至徽道村500m	2007.1	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测 工程治理	汪爱萍	13856688943	王有方	13615664973	张卫红	18956677506
29	DZ3045	葛公镇桥联村洪胜组东西2处洪大群等6户屋后	1996.6	崩塌	小型	6	24	60	基本稳定	不稳定	加强监测 坡面防护	洪大亮	18269901586	袁绍锋	15956626218	江超	18756649862
30	DZ3018	葛公镇桥联村学坞组	1995.5	泥石流	小型	13	62	70	发展期	中易发	排 导	朱才龙	13965905873	袁绍锋	15956626218	江超	18756649862
31	DZ1014	葛公镇桥联村苗竹湾	1995.5	泥石流	小型	9	21	40	停歇期	低易发	避让搬迁	刘立才	13955516189	袁绍锋	15956626218	江超	18756649862
32	DZ3017	葛公镇桥联村黄岭组	1995.5	泥石流	小型	9	49	75	衰退期	低易发	排 导	蒋小平	8341356 18256634286	袁绍锋	15956626218	江超	18756649862

33	DZ1007	葛公镇永正村 四组距S231省道K31左侧3公里处	2002.6	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	避让削方 减载	杨忠元	1396590114 1	郑玉宝	1395550294 5	姚立江	15805666530
34	DZ1006	葛公镇永正村 七组距S231省道K31+200右侧 3公里处	1995.5	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	避让 加强监测 支挡	杨忠元	1396590114 1	郑玉宝	1395550294 5	姚立江	15805666530
35	DZ3013	葛公镇同春村 正股组刘国会 屋后	1995.5	滑坡	小型	9	28	55	基本 稳定	不稳定	避让植树 种草	胡永升	1825664897 9	刘文渊	1317361430 8	柯立强	13856632288
36	DZ2012	葛公镇同春村 正股组刘尚义 屋后	1982.2	滑坡	小型	4	18	25	基本 稳定	不稳定	加强监测 支挡	胡永升	1825664897 9	刘文渊	1317361430 8	柯立强	13856632288
37	DZ3012	葛公镇同春村 龙股组	1999.5	滑坡	小型	7	18	80	不稳定	不稳定	避让, 加 强监测	李荣方	1871566842 8	刘文渊	1317361430 8	柯立强	13856632288
38	DZ3002	葛公镇仙寓山 村 大岭组	1995.5	滑坡	小型	3	8	15	不稳定	不稳定	避让加强 监测	谢国宏	7811347 1820566508 0	郑芝保	1595663408 8	余万新	18056606371
39	DZ09-22	葛公镇仙寓山 村 形边组	2006.6	滑坡	小型	1	1	4	不稳定	不稳定	搬迁避让, 加强监测	江吉祥	1386680374 5	郑芝保	1595663408 8	余万新	18056606371
40	DZ2011- 3	葛公镇仙寓山 村江墩组周光 发户屋后	2011.6	崩塌	小型	1	2	5	不稳定	不稳定	治 理	占多兴	1385665731 9	郑芝保	1595663408 8	余万新	18056606371
41	DZ2019- 07	葛公镇仙寓山 村叶山组郑世 新屋后滑坡	2019.1 1	滑坡	小型	4	13	100	不稳定	不稳定	监测 避让	郑芝保	1595663408 8	郑芝保	1595663408 8	余万新	18056606371

42	DZ1029	洋湖镇迭山村 红桥组高世春 户房屋	1995. 5	地面 塌陷	小型	0	0	0	基本 稳定	不稳 定	填埋水井	汪伟	1595662378 9	江芝 美	1585660398 9	丁鹏 林	15357793196
43	DZ09-17	洋湖镇迭山村 响水滩发电站	2008. 1	崩塌	小型	1	2	60	不稳 定	不稳 定	避让、树 立警示牌	王小 华	8313969 1386645723 8	江芝 美	1585660398 9	丁鹏 林	15357793196
44	DZ09-19	洋湖镇高山村 谢坂组距 S325 省道 K113 右侧 8 公里处	2005. 1 2	崩塌	小型	/	/	/	不稳 定	不稳 定	加强监测 工程治理	杨才 军	1515660906 4	胡得 发	1385667366 9	胡良 杰	15357784966
45	DZ1025	洋湖镇东风村 邓坞组东风水 库灌渠地面塌 陷	1962. 1 1	地面 塌陷	小型	/	/	/	基本 稳定	不稳 定	避让竖警 示牌 加固水渠	江小 文	1395552134 9	柯哲 文	1370566335 7	桂涛	15656687000
46	DZ2019- 08	洋湖镇莫龙村 北冲组徐克昌 户岩溶地面塌 陷	2019. 1	岩溶 塌陷	小型	1	6	20	不稳 定	不稳 定	避让加强 监测	王东 平	1830566199 5	江厚 强	1595662399 9	桂亿	18956642324
47	DZ09-06	张溪镇候店村 恒丰组距 X016 县道 K11+100 左 侧候店通村公 路 3 公里	2007. 2	滑坡	小型	/	/	/	基本 稳定	基本 稳定	加强监测	郭家 红	1830566108 8	危新 旺	1396594853 9	甘先 明	18956677558
48	DZ1053	张溪镇长坂村 民主组距 X016 县道 K12+200 左 侧长坂通村公 路 7 公里	2001. 5	崩塌	小型	/	/	/	不稳 定	不稳 定	加强监测 削方减载	赵结 胜	1580566673 9	赵结 胜	1580566673 9	江炳 生	13705662367

49	DZ1129	张溪镇浦塘村 四房股组	1988. 1 1	采空 塌陷	小型	9	35	200	基本 稳定	不稳 定	闭坑停采 坑边设警 戒标志	周保 华	8290012 1865660129 8	周有 年	1895666333 0	许芙 蓉	18055542445
50	DZ4045	源口村源口组 距县道X017 K0-300 处至源 口组金正朝、方 引男屋后边坡	1999. 8	滑坡	小型	1	3	15	不稳 定	不稳 定	削方减载 坡面防护	金一 凡	1385667421 2	金一 凡	1385667421 2	谢相 丞	13856632630
51	DZ4051	花园乡源口村 檀村组距县道 X017 K8+200 米 处	2000. 7	崩塌	小型	/	/	/	不稳 定	不稳 定	坡面防护	金一 凡	1385667421 2	金一 凡	1385667421 2	谢相 丞	13856632630
52	DZ09-03	花园乡源口村 源口组距县道 X017 K0+200 处 至金玉贵、金海 元屋后边坡	2009. 3	滑坡	小型	2	6	50	不稳 定	不稳 定	加强监测 工程治理	孙小 燕	1366566940 1	金一 凡	1385667421 2	谢相 丞	13856632630
53	DZ2010- 23	花园乡源口村 峰门组郑春祥 屋后	2010. 7	滑坡	小型	1	3	15	基本 稳定	不稳 定	砍毛竹， 清坡顶	孙小 燕	1366566940 1	金一 凡	1385667421 2	谢相 丞	13856632630
54	DZ09-01	花园乡祠村村 狭子口距Y012 K6+000 处	2007. 5	崩塌	小型	/	/	/	不稳 定	不稳 定	加强监测 工程治理	张燕	1385663778 0	檀先 进	1822695287 1	查奎	18956603580
55	DZ09-02	花园乡桃园村 胡井组距县道 X017 K14+800 处	2009. 4	滑坡	小型	/	/	/	不稳 定	不稳 定	加强监测 工程治理	胡志 伟	1364566797 7	黄政 权	8411110 1396594223 9	袁少 胜	18956696561

56	DZ4054	花园乡桃园村横山组距县道X017 K16+800处	2000. 8	崩塌	小型	/	/	/	基本稳定	基本稳定	坡面防护	汪智飞	13866561610	黄政权	8411110 13965942239	袁少胜	18956696561
57	DZ2010-19	花园乡栗埠村檀岭组村村通公路滑坡	2010. 7	滑坡	小型	/	/	/	基本稳定	基本稳定	监测, 清理	檀国龙	13856642449	杜炎朝	13866803461	吴学金	18056693109
58	DZ2020-06	花园乡南溪村江岭组村村通道路边坡滑坡	2020. 7	滑坡	小型	/	车辆、行人	/	不稳定	不稳定	监测治理	金林书	13905665000	姚先进	13625694402	陈忠杰	18905660266
59	DZ2020-07	花园乡桃源村横山组夏立果户崩塌	2020. 7	崩塌	小型	5	16	80	不稳定	不稳定	监测治理	黄政权	8411110 13965942239	严云昌	15956600151	袁少胜	18956696561
60	DZ2015-2	官港镇秧畈村施畈组汪太犬等2户屋后	2014. 3	崩塌	小型	2	9	80	不稳定	不稳定	监测、治理	施长玉	15955666558	施长玉	15955666558	许华艳	18105662986
61	DZ2015-1	官港镇官港村官港组陈家驹等3户屋后	2014. 3	滑坡	小型	3	11	150	不稳定	不稳定	监测、治理	陈建忠	13955516004	陈建忠	13955516004	罗志红	13856646692
62	DZ4013	官港镇官港村汪畈组汪明水户屋后	1998. 08	崩塌	小型	3	10	100	基本稳定	不稳定	坡面防护	谢洪富	18656663005	谢洪富	18656663005	罗志红	13856646692
63	DZ4013-1	官港镇官港村汪畈组九龙水库	1998. 6	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	坡面防护	陈末华	13965935695	陈末华	13965935695	罗志红	13856646692
64	DZ2010-25	官港镇官港村汪畈组胡和平户屋后	2010. 7	崩塌	小型	1	4	50	基本稳定	不稳定	监测, 清理危岩	陈末华	13965935695	陈末华	13965935695	罗志红	13856646692

65	DZ4018	官港镇许村村五组朱文龙屋后	2002. 8	崩塌	小型	1	4	10	基本稳定	不稳定	坡面防护	许斌	18805664239	许斌	18805664239	董俊	18956680810
66	DZ2011-6	官港镇黄柏村观音阁组沈元方、叶宏泰户屋后	2011. 6	崩塌	小型	2	8	100	不稳定	不稳定	监测, 工程治理	朱小佑	13965901961	朱小佑	13965901961	周晔	18756683452
67	DZ2013-1	官港镇洪畈村黄山组程学勤等2户屋后	2013. 5	崩塌	小型	1	2	10	不稳定	不稳定	监测治理	何德良	13156669617	何德良	13156669617	周晔	18756683452
68	DZ2013-2	官港镇洪畈村水龙组何满喜陈新华户屋后	2013. 5	崩塌	小型	3	10	150	基本稳定	不稳定	监测治理	何先明	13205666063	何先明	13205666063	周晔	18756683452
69	DZ4085	官港镇夏联村下夏家组夏万良户屋后	1995. 5	滑坡	小型	1	4	40	基本稳定	不稳定	削方减载坡面防护	邓鹏举	843178815856638672	邓鹏举	843178815856638672	张馨	18756670111
70	DZ4081	官港镇长溪村至乌竹村通路一张明月屋后	1995. 5	滑坡	小型	1	4	10	不稳定	不稳定	削方减载坡面防护	齐策	843121518956629025	侯申林	13335666091	胡明	18956696596
71	DZ4092	官港镇乌竹村岭下组王东海户屋后	2002. 7	崩塌	小型	1	7	40	基本稳定	不稳定	避让	胡俊杰	13955519699	胡俊杰	13955519699	伍世祥	18756606888
72	DZ2010-24	官港镇乌竹村岭下组王明照、王祥高屋后	2010. 7	崩塌	小型	3	16	150	基本稳定	不稳定	监测, 清理危岩	张寿南	13965929637	胡俊杰	13955519699	伍世祥	18756606888
73	DZ2011-01	官港镇乌竹村张家组下河山	2011. 3	滑坡	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	设警示标志, 监测	张寿南	13965929637	胡俊杰	13955519699	伍世祥	18756606888

74	DZ2015-10	官港镇乌竹村上村组金字面胡四红、胡四清屋后	2015.7	滑坡	小型	4	14	160	不稳定	不稳定	监测、治理	胡俊杰	13955519699	胡俊杰	13955519699	伍世祥	18756606888
75	DZ2015-9	官港镇新溪村丁坑组王茂林户附属房屋后滑坡	2015.4	滑坡	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	监测、治理	汪启发	15956254076	汪启发	15956254076	徐之平	8526861 18956677866
76	DZ2019-09	官港镇改元村官田组陈炳元屋后滑坡	2019.8	滑坡	小型	2	8	70	不稳定	不稳定	监测、治理	董丰收	13865666587	董丰收	13865666587	罗志红	13856646692
77	DZ2019-01	官港镇洪畈村洪畈组陈雪平、余清泉户房屋	2019.5	崩塌	小型	2	11	100	不稳定	不稳定	监测、治理	徐驰	13955527079	徐驰	13955527079	周晔	18756683452
78	DZ2019-10	官港镇洪畈村何金富屋后崩塌	2019.8	崩塌	小型	2	10	50	不稳定	不稳定	监测、治理	何传宗	13156669619	徐驰	13955527079	周晔	18756683452
79	DZ2019-11	官港镇乌竹村阳排组胡永生屋后滑坡	2019.8	滑坡	小型	2	6	60	不稳定	不稳定	监测、治理	胡俊杰	13955519699	胡俊杰	13955519699	伍世祥	18756606888
80	DZ2020-08	官港镇新溪村泥村组汪和平屋后滑坡	2020.9	滑坡	小型	1	5	20	不稳定	不稳定	监测	韩淼杨	19805665173	韩淼杨	19805665173	徐之平	8526861 18956677866
81	DZ4086	官港镇夏联村上夏家组 G206K1330+500	1974.5	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	削方减载 坡面防护	汪友雨	13856604976	许勇	13956896090	吴学东	13905666470
82	DZ4076	官港镇新溪村双墩组 G206K1336+300	2001.7	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	削方减载 坡面防护	汪友雨	13856604976	许勇	13956896090	吴学东	13905666470

83	DZ4079	官港镇横岭村 横岭组 G206K1335+650	2000. 8	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	削方减载 坡面防护	汪友 雨	1385660497 6	许勇	1395689609 0	吴学 东	13905666470
84	DZ3129	木塔乡祝山村 206 国道 1344Km	2002. 1 2	崩塌	小型	/	/	/	稳定	不稳定	削方减载 支挡	汪友 雨	1385660497 6	许勇	1395689609 0	吴学 东	13905666470
85	DZ3127	木塔乡木塔村 206 国道 1347. 65Km	1999. 0 7	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测 削方减载 支挡	汪友 雨	1385660497 6	许勇	1395689609 0	吴学 东	13905666470
86	DZ3113	木塔乡横山村 206 国道 1354Km	2002. 0 4	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测 削方减载 支挡	汪友 雨	1385660497 6	许勇	1395689609 0	吴学 东	13905666470
87	DZ3128	木塔乡横山村 206 国道 1350. 5Km	2002. 1 2	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	削方减载 支挡	汪友 雨	1385660497 6	许勇	1395689609 0	吴学 东	13905666470
88	DZ3111	木塔乡横山村 206 国道 1350. 8Km	1999. 0 7	崩塌	小型	/	/	/	基本 稳定	不稳定	加强监测 坡面防护	汪友 雨	1385660497 6	许勇	1395689609 0	吴学 东	13905666470
89	DZ2010- 12	木塔乡郑村村 捉马组王森文 户屋后	2010. 7	滑 坡	小型	1	5	10	基本 稳定	基本 稳定	监测 工程治理	王炳 辉	1385663238 1	郑新 华	1386645717 7	徐向 曦	15856619066
90	DZ2013- 3	木塔乡郑村村 捉马组王海兴、 王灿芳户屋后	2013. 6	滑 坡	小型	3	18	50	不稳 定	不稳 定	监测搬迁 治理	王炳 辉	1385663238 1	郑新 华	1386645717 7	徐向 曦	15856619066
91	DZ2015- 4	木塔乡郑村村 园子组汪火民 屋后	2014. 3	崩 塌	小型	1	4	15	不稳 定	不稳 定	加强监测 工程治理	郑新 华	1386645717 7	郑新 华	1386645717 7	徐向 曦	15856619066
92	DZ2011- 12	木塔乡大田村 曹胡组祝国芳 等3 户屋后	2011. 7	崩 塌	小型	3	13	22	不稳 定	不稳 定	监测, 治 理	祝国 芳	1366566509 5	方德 华	8596857 1364566709 1	方秀 枫	18256624350

93	DZ2015-8	木塔乡大田村郑开兴户南侧山体滑坡	2015.04	滑坡	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测工程治理	郑开尧	15256643368	祝建成	13705662395	方秀枫	18256624350
94	DZ2010-16	木塔乡大田村东边组方贵华户屋后	2010.7	滑坡	小型	1	3	15	不稳定	不稳定	搬迁	方贵华	18856634979	祝建成	8596678 13705662395	方秀枫	18256624350
95	DZ2012-2	木塔乡祝山村叶树组祝桐春等3户屋后	2012.4	崩塌	小型	1	4	10	不稳定	不稳定	监测, 搬迁避让	汪立新	13696639058	汪立新	13696639058	黄小毛	13965942796
96	DZ3114	木塔乡富丰村老屋组曹根东户屋后	1995.05	崩塌	小型	2	11	10	基本稳定	不稳定	加强监测支挡	祝顺平	13705662865	祝顺平	13705662865	齐世斌	15156602985
97	DZ2015-3	木塔乡余狮村中里组方永望屋后	2014.3	崩塌	小型	1	4	10	不稳定	不稳定	加强监测工程治理	方福广	15956239389	方福广	15956239389	朱建兵	15856619066
98	DZ2010-15	木塔乡茶溪村宅里组吴满发、叶新帮屋后	2010.7	崩塌	小型	2	10	22	基本稳定	不稳定	清理突出体, 旱地停种, 削坡1.5-2.5米台阶	姚先进	8056009 13955521088	王新华	13965926168	蔡荣华	18956608246
99	DZ2012-3	木塔乡茶溪村村村通公路田畈段	2012.6	崩塌	小型	过往行人车辆		/	基本稳定	不稳定	监测, 工程治理	陈根苗	18756686957	王新华	13965926168	蔡荣华	18956608246
100	DZ2010-17	木塔乡荣胜村子岭组王剑平户屋后	2010.7	滑坡	小型	1	4	10	基本稳定	基本稳定	简易处理	吴海东	13696639738	洪锦明	8056366 13866579270	汪志民	13866575201
101	DZ2017-01	木塔乡中园村金桥组沈堂华	2017.3	崩塌	小型	24	70	300	不稳定	不稳定	加强监测	沈志华	8586231 1369663900	苏国胜	13856680483	李耀文	18956629736

		等户屋后											0				
102	DZ2017-02	木塔乡中园村西坑组胡兰枝、程启胜户屋后	2017.8	崩塌	小型	1	2	20	不稳定	不稳定	加强监测	苏国胜	13856680483	苏国胜	13856680483	李耀文	18956629736
103	DZ2017-03	木塔乡祝山村吴竹组王炳焱、王国应户屋后	2017.8	崩塌	小型	2	11	20	不稳定	不稳定	加强监测	汪敬林	13856618218	汪立新	13696639058	黄小毛	13965942796
104	DZ2019-02	木塔乡中园村西坑组胡兴保户屋后	2019.05	崩塌	小型	0	0	0	不稳定	不稳定	加强监测, 搬迁避让	苏国胜	13856680483	苏国胜	13856680483	李耀文	18956629736
105	DZ2019-12	木塔乡祝山村亭子组王金成等3户屋后	2019.8	滑坡	小型	1	5	10	不稳定	不稳定	加强监测	曹美丽	13965901975	汪立新	13696639058	黄小毛	13965942796
106	DZ2019-13	木塔乡梓桐村大冲组郑玉春等5户屋后	2019.8	滑坡	小型	5	20	50	不稳定	不稳定	加强监测	吴新风	18956616518	苏青和	18956637311	储孝根	18956608273
107	DZ2020-09	木塔乡荣胜村郑家组吴卫东屋后滑坡	2020.7	滑坡	小型	2	7	30	不稳定	不稳定	加强监测	吴海东	13696639738	吴海东	13696639738	汪志民	13866575201
108	DZ2015-5	泥溪镇宋阳村上湾组黄学文屋后	2014.3	崩塌	小型	1	6	40	不稳定	不稳定	监测, 治理	金卫东	13965912398	金卫东	13965912398	尹铭杰	18956623710
109	DZ09-08	泥溪镇双龙村双四组蔡金林等屋后	2008.04	崩塌	小型	3	15	120	基本稳定	不稳定	加强监测	董伯荣	18956607618	董柏荣	18956607618	施小凯	18356661950
110	DZ2010-11	泥溪镇泥溪村老街	2010.7	滑坡	小型	3	8	24	不稳定	不稳定	搬迁避让	吴杰海	13705669111	冯金鹏	13705663176	操小军	13365663808

111	DZ2108-1	泥溪镇元潘村院子组江锡贤户屋后	1999.01	崩塌	小型	2	5	10	基本稳定	不稳定	削方减载	邵义芳	13856604541	王锡辉	13965916789	姚东东	15305669940
112	DZ3123	泥溪镇西湾村华严组查道义户屋后	1999.04	滑坡	小型	1	2	10	不稳定	不稳定	加强监测 支挡	黄务时	8636008 13965923009	黄务时	8636008 13965923009	魏明华	18956623759
113	DZ3124	泥溪镇西湾村柴家坞	1997.08	滑坡	小型	1	5	5	基本稳定	不稳定	坡面防护 植树种草	黄务时	8636008 13965923009	黄务时	8636008 13965923009	魏明华	18956623759
114	DZ09-09	泥溪镇杨林村上叶组虞向东等屋后	2008.06	崩塌	小型	3	15	120	基本稳定	不稳定	加强监测 工程治理	黄祚仁	8639221 13965923021	黄祚仁	8639221 13965923021	方开胜	13965923292
115	DZ3126	泥溪镇杨林村马腰岭	1998.04	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	避让加强 监测	孙国清	13866802907	黄志斌	8639056 13965948523 18956680746	方开胜	13965923292
116	DZ2014-2	泥溪镇双溪村洪砂组村村通公路	2013.6	滑坡	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	封闭, 监测, 工程治理	汪发胜	13955511080	汪发胜	13955511080	查正祥	18956623768
117	DZ2019-03	泥溪镇隐东村金棚组王根友户屋后	2019.05	崩塌	小型	0	0	0	不稳定	不稳定	加强监测, 搬迁避让	朱劲松	13955511299	朱劲松	13955511299	徐南山	13856655819
118	DZ2019-14	泥溪镇官村村上叶组叶章发户	2019.11	滑坡	小型	1	3	15	不稳定	不稳定	加强监测	叶继华	13856688556	叶继华	13856688556	胡亚男	17756635687
119	DZ2019-15	泥溪镇朱村村老屋组金炎春户	2019.11	滑坡	小型	2	10	30	不稳定	不稳定	搬迁避让	汪宝珍	18792162059	金福进	13956893717	王建明	18956623701

120	DZ2020-01	泥溪镇泥溪村罗冲组村村道路滑坡	2020. 5	滑坡	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	监测, 工程治理	冯金鹏	13705663176	冯金鹏	13705663176	操小军	13365663808
121	DZ2015-6	昭潭镇永丰村孙家坡组王晓松屋后	2014. 3	崩塌	小型	4	16	80	不稳定	不稳定	治理, 监测	邓华政	13965922839	邓华政	13965922839	任嘉玲	18256621280
122	DZ2014-1	昭潭镇潭东村洪源组金能华户屋后	2014. 3	崩塌	小型	1	4	20	不稳定	不稳定	监测, 工程治理	陈兵	15905669286	陈兵	15905669286	胡润生	13866808887
123	DZ2010-10	昭潭镇潭东村燕窝组	2010. 7	崩塌	小型	1	2	2	不稳定	不稳定	加强监测, 工程治理	陈兵	15905669286	陈兵	15905669286	胡润生	13866808887
124	DZ09-13	昭潭镇龙潭村关帝组	2008. 03	崩塌	小型	1	4	3	基本稳定	不稳定	加强监测	黄金华	13965929820	陈才	13965925677	吕成烟	13856691188
125	DZ09-15	昭潭镇昭潭村王屋组距 S222 省道 K26+000 处左侧 600 米	2008. 03	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测, 工程治理	黄林	13637126763	徐光胜	13955511487	唐国培	18095663236
126	DZ09-14	昭潭镇昭潭村红旗组	1996. 06	崩塌	小型	8	23	80	基本稳定	基本稳定	加强监测, 搬迁避让	王金芳	15056603528	徐光胜	13955511487	唐国培	18095663236
127	DZ2020-10	昭潭镇思源河村高楼组村村道路滑坡	2020. 7	滑坡	小型	/	车辆、行人	/	不稳定	不稳定	加强监测	余冬显	15956615198	余冬显	15956615198	宁昆松	18956608812
128	DZ2076-1	龙泉镇黄荆港河口组黄时伦、姜吉林户屋后	1996. 07	崩塌	小型	2	13	11	不稳定	不稳定	削方减载支挡	谭国胜	865723713865664816	郝东胜	13956895291	方鹏	18956680841
129	DZ2076-2	龙泉镇黄荆港河口组王燕祥、	1994. 05	崩塌	小型	2	12	18	不稳定	不稳定	削方减载支挡	谭国胜	86572371386566481	郝东胜	13956895291	方鹏	18956680841

		王泽民户屋后											6				
130	DZ2086-3	龙泉镇大板村大岭X023县道K5+000处	1976.05	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测坡面防护支挡	何秀兰	13856675325	张长贵	13856609748	方鹏	18956680841
131	DZ2086-2	龙泉镇大板村樟岭组陈超元屋后	1999.06	崩塌	小型	0	0	0	不稳定	不稳定	加强监测削方减载支挡	陈汉锋	13856647460	张长贵	13856609748	方鹏	18956680841
132	DZ2084-1	龙泉镇龙泉村香炉组李桂林等屋后	1999.06	崩塌	小型	7	26	50	不稳定	不稳定	避让加强监测	徐金发	13955508916	陈义火	13856672039	方鹏	18956680841
133	DZ2010-08	龙泉镇三源村南元组杨天喜户屋后	2010.7	滑坡	小型	1	6	12	不稳定	不稳定	加强监测,治理	陈汉彬	15856603438	范金牛	13965912236	方鹏	18956680841
134	DZ2087-1	龙泉镇三源村万源组宋天平等屋后	1999.06	崩塌	小型	5	26	50	不稳定	不稳定	削方减载支挡	范金牛	8660060 13965912236	范金牛	8660060 13965912236	方鹏	18956680841
135	DZ09-16	龙泉镇高林村丁家岭距X023县道8K左侧400米处	2008.03	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测,工程治理	黄顺忠	8660369 13665663209	郑少春	8660088 13965942488	方鹏	18956680841
136	DZ2010-07	龙泉镇铁炉村苏畈组李时才户屋后	2010.7	崩塌	小型	1	4	10	基本稳定	基本稳定	监测,治理	方长江	18256668818	方长江	18256668818	方鹏	18956680841
137	DZ2018-02	龙泉镇三源村向阳组刘冬才、刘从喜屋后	2018.3	崩塌	小型	4	24	20	不稳定	不稳定	加强监测,工程治理	刘华章	13665661498	范金牛	13965912236	方鹏	18956680841
138	DZ2020-11	龙泉镇铁炉村英屋组英春生	2020.7	崩塌	小型	1	3	40	不稳定	不稳定	加强监测,治理	方长江	18256668818	方长江	18256668818	方鹏	18956680841

		户屋后崩塌															
139	DZ2103-1	青山乡中城村桶城组陈良发屋后	1998.06	崩塌	小型	1	6	3	不稳定	不稳定	削方减载支挡	胡利民	13856614438	章开群	13695668136	唐松年	18756626266
140	DZ2010-03	青山乡中城村乌林组徐永清户屋后	2010.7	滑坡	小型	0	0	0	不稳定	不稳定	加强监测,工程治理	胡利民	13856614438	章开群	13695668136	唐松年	18756626266
141	DZ2010-02	青山乡青山村陈湾组刘信斌户屋后	2010.7	滑坡	小型	1	4	6	基本稳定	不稳定	治理,监测	汪长平	13955502369	汪长平	13955502369	唐松年	18756626266
142	DZ2010-04	青山乡青山村吉源组张金友户屋后	2010.7	崩塌	小型	1	5	4	不稳定	不稳定	监测,工程治理	徐东平	13665663238	汪长平	13955502369	唐松年	18756626266
143	DZ2020-12	青山乡叶桥村蒋坟组朱有才户屋后滑坡	2020.7	滑坡	小型	2	7	30	不稳定	不稳定	监测,工程治理	吴孔荣	13866806516	吴孔荣	13866806516	唐松年	18756626266

抄送：县委各部门，人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委监委，
县法院，县检察院，县人武部。