

池州市生态环境局

池环函〔2021〕189号

关于全市污染源自动监控第三方运维监管 检查有关情况的通报

各县（区）生态环境分局、直属园区分局，九华山建设环保处：

为强化污染源自动监控设施的日常监管，严厉打击污染源自动监控设施现场端弄虚作假行为，确保自动监控数据真实、有效，更好的推进污染源自动监控设施管理工作。近日，省生态环境厅召开了全省2021年运维监管季度总结汇报会，会上指出了我市污染源自动监控中存在诸多问题，现将有关情况通报如下：

一、存在问题

（一）陪同率情况

根据现场统计结果显示，我市2021年4月至6月我市执法人员联合第三方运维监管单位检查的陪同率为93.2%，其中贵池区、石台县、九华山陪同率均为100%，东至县为97.4%，青阳县为61.5%，市经开区为91.7%。

（二）检查正常率情况

2021 年 1 月至 6 月，第三方运维监管已纳入巡查的企业共 69 家，已派发过巡查任务的企业共 189 家次，上半年发现问题企业总数 155 个，正常企业 34 家次，正常率为 18.0%。

（三）设备校准校验情况

2021 年 4 月至 6 月，第三方运维监管发现我市运维单位设备存在自动监控设备校准校验不合格的情形，不合格率为 13.0%。

（四）日均值涉嫌真实超标

2021 年 4 月至 6 月，全市日均值涉嫌真实超标的共 10 家次，其中东至县 6 家次、石台县 2 家次、直属园区 2 家次（详见附件 1）。

（五）涉嫌自动监测数据弄虚作假和篡改伪造数据

第三方运维监管随机抽查时发现安徽池州市鑫丰印染有限公司排水口用砖头阻挡水排放，当排水时，导致巴氏槽内液位增高，实际排水量远小于监测水量；污水排口中印染废水污染物浓度异常偏低。

（六）现场核查超标情况时，企业为停产或设备故障等情形

第三方运维监管到企业现场核查超标情况时，企业生产状态为停产或设备故障等情形（详见附件 2）。

（七）巡查指出的问题整改不及时

第三方运维巡查两轮以上仍有 7 家企业相关问题未整改，其中贵池区 1 家、东至县 2 家、石台县 1 家、青阳县 1 家、九华山 1 家、直属园区 1 家（详见附件 3）；第三方运维巡查三轮以上校准校验不合格的企业共 5 家，其中东至县 3 家、青阳县 1 家、

九华山 1 家（详见附件 4）。

二、下一步工作要求

（一）全面核查超标情形

通过采取标样核查、对比监测等方式，严查污染源自动监控设施运行不正常、数据偏差大、数据造假等违法行为。全面对第三方运维监管到现场核查超标情况企业生产状态为停产或设备故障等情形进行核查，严惩环境监测数据弄虚作假行为，如故意不正常运行自动监控设施、以自动监控设施故障为由故意不正常运行治污设施逃避监管、自动监控数据弄虚作假等，倒逼排污单位全面落实主体责任。

（二）加大违法查处力度

各地要严格按照《安徽省生态环境厅关于印发<关于深入推进污染源自动监控“三个全覆盖”工作的实施意见>的通知》和《安徽省生态环境厅 安徽省市场监督管理局关于印发<安徽省污染源自动监控管理办法（试行）>的通知》的要求，加大对污染源自动监控数据有效性、真实性、准确性的现场检查力度和深度。对涉嫌真实超标、涉嫌自动监测数据弄虚作假和篡改伪造数据的企业应依法立案查处。若发现环境检测机构在自行监测、比对监测中弄虚作假的，除依法处理外，还应及时通报市场监管部门。

（三）及时报送整改情况

各地要认真梳理通报中反映的问题，充分认识污染源自动监控工作的重要性，各责任单位要督促相关企业、运维单位制定落

实整改措施，加快整改进度，并于2021年8月31日前完成整改，同时将整改结果报送市生态环境局，抄送市生态环境保护综合行政执法支队。对逾期未完成整改的，市生态环境局将约谈相关负责人。

联 络 人：孙晓慧

联系方式：0566-2026237

邮 箱：2317032574@QQ.com

- 附件：1. 涉嫌真实超标企业名单
2. 核查时处于停产或设备故障企业名单
3. 巡查两轮以上相关问题未整改企业名单
4. 巡查三轮以上校准校验不合格企业名单

池州市生态环境局
2021年7月26日



附件1

涉嫌真实超标企业名单

序号	企业名称	超标情况	责任单位
1	东至安东金沙田环境服务有限公司	4月5日22:29-6日12:29废水排放口氨氮自动监测数据超标,导致日均值超标。	东至县生态环境分局
2	东至安东金沙田环境服务有限公司	4月28日4:00-20:00,废水排放口PH值自动监测数据超标,导致日均值超标。	东至县生态环境分局
3	东至安东金沙田环境服务有限公司	5月8日2:00-9日21:00,废水排放口PH值共20组自动监测数据超标,导致日均值超标。	东至县生态环境分局
4	东至安东金沙田环境服务有限公司	6月8日15:00-22:00,废水排放口PH值自动监测数据超标,导致日均值超标。	东至县生态环境分局
5	安徽东至广信农化有限公司	热电联产1#废气排口,4月18日13:12-17:12S02持续超标,导致日均值超标。	东至县生态环境分局
6	东至东华水务有限责任公司	4月29日0:43-30日检查当日,TP持续超标,日均值1.292mg/l。	东至县生态环境分局
7	石台华信环境科技有限公司 (石台县生活垃圾填埋场)	废水排放口PH值自动监测数据超标。	石台县生态环境分局
8	石台县污水处理厂	污水出口TP自动监测数据超标,同时段COD数据明显偏高。	石台县生态环境分局
9	禄思伟矿业资源(安徽)有限公司	废气排放口NO _x 自动监测数据超标。	直属园区分局
10	安徽宏凯铝业科技有限公司	5月15日1:00-16日8:00废水排口PH值间歇性超标,导致日均值超标。	直属园区分局

附件2

核查时处于停产或设备故障企业名单

序号	企业名称	核查情况	涉及排口	责任单位
1	安徽东至广信农化有限公司	6 次核查，3 次设备故障，3 次停产。	雨水排口 2 次，热电联产装置 1#废气排口 2 次，2#废气排口 2 次。	东至县生态环境分局
2	石台华信环境科技有限公司(石台县生活垃圾填埋场)	4 次核查，4 次设备故障。	PH 计 3 次，COD 分析仪 1 次。	石台县生态环境分局
3	安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司	9 次核查，8 次停产。	锌冶炼制酸尾气 3 次，铅冶炼制酸尾气 6 次。	直属园区分局
4	国能神皖池州发电有限责任公司	4 次核查，4 次停产。	1#机组 3 次，2#机组 1 次。	直属园区分局

附件3

巡查两轮以上相关问题未整改企业名单

序号	企业名称	未整改问题描述	运维单位	责任单位	首次发现时间	最新检查仍未整改时间
1	池州市环境保护产业开发服务有限公司	废气排放口设备比对监测数据无法溯源。	安徽净燃环境科技有限公司	贵池区生态环境分局	2021年3月31日	2021年6月9日
2	东至安东金沙田环境服务有限公司	NH ₃ -N分析仪校验不合格;污水总排口设备有报警功能,但无报警存储功能;总排口站房监控储存不足30天。	安徽净燃环境科技有限公司	东至县生态环境分局	2021年4月29日	2021年6月7日
3	东至东华水务有限公司	污水排口总氮分析仪校验不合格。	池州蔚宇环保技术有限公司	东至县生态环境分局	2021年4月9日	2021年6月17日
4	石台华信环境科技有限公司(石台县生活垃圾填埋场)	无电磁管道流量计鉴定报告;设备未完成验收。	安徽净燃环境科技有限公司	石台县生态环境分局	2021年1月11日	2021年5月12日
5	安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司	总锌分析仪校验不合格。	池州蔚宇环保技术有限公司	青阳县生态环境分局	2021年3月30日	2021年6月4日
6	电子信息产业污水处理厂	废水总排口设备未定期开展比对监测,氟化物设备未验收;一体化排口总镍设备未验收。	池州蔚宇环保技术有限公司	直属园区分局	2021年2月24日	2021年6月1日
7	池州市九华山供排水有限公司柯村污水处理厂	污水入口氨氮分析仪校验不合格;氨氮试剂过期;PH安装点位不安全无法校验。	自运维	九华山建设环保处	2021年3月11日	2021年6月3日

附件4

巡查三轮以上校准校验不合格企业名单

序号	企业名称	监测点位 (排口名称)	具体项目	运维单位	责任单位
1	安徽华尔泰化工股份有限公司	10万吨硝酸废气排口	NO _x	安徽净燃环境科技有限公司	东至县生态环境分局
2	安徽中山化工有限公司	污水总排口	PH、COD、NH ₃ -N	安徽皖仪科技股份有限公司	东至县生态环境分局
3	东至国祯水处理有限公司	废水总排口	COD、TP	池州蔚宇环保科技有限公司	东至县生态环境分局
4	安徽超威电源有限公司	废水总排口	COD	池州蔚宇环保科技有限公司	青阳县生态环境分局
5	池州市九华山供排水有限公司 (柯村污水处理厂)	污水入口	NH ₃ -N	自运维	九华山建设环保处