

池州市贵池区建设工程质量安全监督处

监督通知书

贵质安监〔2020〕18号

关于要求涓桥镇洗马铺安置点工程 重大安全隐患进行整改的函

池州市贵池汇财置业有限公司：

你单位建设的涓桥镇洗马铺安置点工程，我处对项目现场进行检查时发现，项目西方的山体距离施工现场过近，存在滑坡的可能，属于重大安全风险。我处监督员多次要求建设单位组织专家进行安全风险评估并出具整改方案，但你单位均未按要求进行落实。我处12月15日在对本项目进行第四季度安全生产大检查时发现，山体已经存在滑动现象。

为避免重大安全事故发生，我处要求：一、立即停止靠近山体周边20米范围内的单体施工，并设置安全警戒线；二、你单位应立即组织专家进行安全风险评估，确定山体滑坡影响范围及安全防护方案。

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生

产法》、《建设工程管理条例》以及工程建设强制性标准条文等有关规定，要求你单位立即按要求进行整改，整改完毕前相关区域不得进行施工，整改完毕后经建设、监理检查合格后，报我处备案复查。

2020年12月16日



抄：区住建局、渭桥镇人民政府