

东至县人民政府办公室关于印发东至县 2020 年度地质灾害防治方案的通知

各乡、镇人民政府，东至经济开发区、大渡口经济开发区管委会，
县政府各部门、各直属机构：

经县政府同意，现将《东至县 2020 年度地质灾害防治方案》
印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

2020年4月20日

东至县 2020 年度地质灾害防治方案

为做好全县今年地质灾害防治工作，确保人民群众生命和财产安全，最大限度避免或减少灾害造成的损失，根据《地质灾害防治条例》和《安徽省地质灾害防治管理办法》，结合《东至县地质灾害防治规划》及 2020 年汛前调查情况，制定本方案。

一、2019 年全县地质灾害防治概况

2019 年全县组织开展了地质灾害汛前调查、汛中排查和汛后核查的“三查”工作，全面深入开展地质灾害隐患排查工作。全县汛期降雨量较往年偏少，强降雨期间，及时将受威胁群众转移。全县共发生崩塌、地面塌陷地质灾害 4 起，按照时间段划分：5 月份 3 起，10 月份 1 起。全县未发生一起人员伤亡事故。完成东至县香隅镇中畈村岭脚组等 8 处地质灾害隐患点避让搬迁，42 户 140 人脱离地质灾害威胁。木塔乡中园村地质灾害治理点、昭潭镇昭潭村王屋组马岭崩塌治理点通过市级验收。

二、2020 年地质灾害现状与趋势预测

（一）地质灾害调查现状。根据 2020 年 3 月汛前地质灾害调查结果，全县现有地质灾害隐患点 134 处（见附件 2），其中重要地质灾害隐患点 15 处（见附件 1），涉及全县 12 个乡镇 482 户 1716 人，目前在家常住人口 311 户 845 人，此外道路交通地质灾害隐患点还涉及过往车辆行人安全。全县地质灾害隐患点按规模划分，有中型隐患点 2 处和小型隐患点 132 处；按灾害类型

划分，有崩塌 78 处、滑坡 48 处、泥石流 4 处和地面塌陷 4 处。

（二）地质灾害发生趋势预测。

根据气象部门预测：今年汛期（5 月至 9 月），我国气候状况总体偏差，降水呈“南北多、中间少”分布，涝重于旱。需要加强暴雨洪涝、台风、山洪地质灾害、强对流等气象灾害的防御。受厄尔尼诺影响，特别是极端天气气候事件诱发地质灾害发生的机率有所增加。

我县地处皖西南中低山和丘陵地区，是地质灾害多发易发区域，地质地貌种类复杂，山地及丘陵地区切坡建房、修路形成的高陡边坡等现象普遍，随着社会经济建设步伐加快，自然和人类活动双重诱发地质灾害的因素并存，潜在威胁依然存在，预测 2020 年全县地质灾害发生的总体数量和危害情况接近历年平均水平，较 2019 年可能加重，防治形势依然严峻。各有关乡镇和部门应积极谋划，提前应对，认真落实责任与措施，切实做好防范工作。

三、2020 年地质灾害重点防范期和防范区域

根据近年来全县地质灾害的发生特点，汛期（5—9 月）重点监测防范崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，冬季强降雪期间主要防范崩塌、滑坡等地质灾害，岩溶、地面塌陷地质灾害则须常年监测预防。各有关乡镇和部门要密切关注天气变化情况，按照属地管理和分类负责的原则认真做好下列重点防范区域地质灾害防范工作：

（一）中部低山丘陵地质灾害重点防治区。

责任单位：尧渡镇、葛公镇、官港镇、泥溪镇、花园乡、木塔乡人民政府。

灾害类型：滑坡、崩塌、泥石流及切坡诱发的岩土体位移灾害。

（二）东北部及西南低山丘陵山间盆地地质灾害次重点防治区。

责任单位：张溪镇、洋湖镇、昭潭镇、龙泉镇、青山乡人民政府。

灾害类型：滑坡、崩塌、泥石流及地面塌陷、水库岩溶渗漏。

（三）西北沿江岗地平原地质灾害防治区。

责任单位：东流镇、香隅镇、胜利镇人民政府。

灾害类型：地面塌陷、滑坡、岸崩等。

（四）公路沿线及重点矿山地质灾害防治区。

责任单位：公路建设或管理单位，矿山企业。

灾害类型：崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷。

四、2020 年地质灾害防治主要工作任务

（一）认真开展地质灾害宣传培训。充分利用汛前、汛中有利时机，采取多种形式，认真开展地质灾害征兆识别、监测巡查、临灾预警和应急防范等宣传培训。全面贯彻《安徽省地质灾害易发区农村村民建房管理规定》（省政府第 253 号令），开展安全建房宣传教育活动。

县应急管理局要积极组织、指导各有关乡镇开展地质灾害紧急疏散和应急救援的训练、演练。各有关乡镇和各防灾责任单位务必在汛前组织开展形式多样的地质灾害防治知识培训，着力提高防灾责任人和监测人员的地质灾害“四应知”（应知辖区隐患点情况和威胁范围，应知群众避险场所和转移路线，应知险情灾情报告程序和应急处置办法，应知隐患点监测时间和次数）和“四应会”（应会识别地灾发生前兆，应会使用简易监测仪器和监测方法，应会对监测数据记录分析和初步判断，应会指导防灾和应急处置）能力，为全年地质灾害防治工作奠定坚实基础。

（二）全面排查地质灾害隐患。县自然资源和规划局要会同有关乡镇和部门组织开展地质灾害汛前调查、汛中排查、汛后核查工作，并负责排查工作的组织协调、技术支持、核实鉴定和总结上报。各有关乡镇要按照属地管理的原则，组织基层群众自治组织和相关站所开展地质灾害隐患点、切坡建房、高陡边坡、公路沿线、村镇、学校、旅游景区、沟谷河口居民点等危险区域巡回排查，全面清查地质灾害隐患分布、发育状况和威胁情况等，及早落实地质灾害防灾责任人，严格落实防范措施，并在地质灾害危险区域的边界设置明显的永久性警示标志；县水利、交通、文旅、公路等部门要明确职能分工，按照分类负责的原则会同有关乡镇做好地质灾害调查和防范工作。

（三）加强地质灾害易发区农民建房管理。各有关乡镇要按照《安徽省地质灾害易发区农村村民建房管理规定》要求，并结

合相关规划严格管控地质灾害易发区农民建房。加强地质灾害易发区农民建房巡查，建立农村建房巡查和专项检查制度，落实基层站所，村(居)委会对地质灾害易发区农民建房的日常管理；对确需建房的要委托有资质单位进行地质灾害危险性评估，并按评估设计督促实施工程治理。同时对申请建房户发放“农民建房提示卡”，及时提醒并制止地质灾害易发区农民建房行为，杜绝新的切坡建房现象。地质灾害易发区乡镇政府应当将切坡建房纳入地质灾害群测群防体系，加强日常监管。县住建局会同县自然资源和规划局，要严格按照有关法律法规以及工程建设的强制性标准，对地质灾害易发区村民在禁止区建房或者未按照有关技术规范进行切坡的责令停止建房，消除安全隐患。

(四)及时制定地质灾害防治方案。县自然资源和规划局负责制作、印发地质灾害隐患点应急预案(防灾明白卡)。各有关乡镇要在汛前排查的基础上，制定当地地质灾害防治方案和“避险明白卡”，健全地质灾害防治责任体系，落实地质灾害防治措施，完善乡镇、村、组地质灾害监测预防网络。各有关乡镇要提前落实地质灾害疏散转移责任人、预警转移信号、疏散转移线路和临时避灾场所等应急疏散工作；负责在4月底前将点上应急预案(防灾明白卡)和“避险明白卡”等宣传材料发放到有关监测责任人、受威胁单位和村民手中，重要隐患点防灾应急预案要在当地醒目位置张贴公示；切实做好防灾应急预案和“明白卡”的宣传解释工作，确保关键时刻及时、安全、有序地转移受威胁的群众。

(五)切实加强地质灾害值班监测工作。各有关乡镇和部门要严格执行汛期地质灾害 24 小时值班、监测巡查、预警预报和灾情速报等制度，公布带班领导和值班人员名单及值班电话、联系方式等。遇恶劣天气和灾情险情，主要领导要坐阵指挥，分管领导要赶赴一线，相关责任人要坚守岗位，加强防灾工作调度与督查，保持 24 小时通讯联系畅通。要强化地质灾害监测巡查工作，指导并督促村(居)、组责任人和监测员做到非汛期晴天每 5 天监测一次，汛期晴天每 2 天监测一次。降雨期间加密监测，其中雨量小于 30 毫米时每天监测不少 1 次；连续降雨两天或雨量达 30 毫米时每天监测不少于 2 次；连续降雨三天或雨量达 50 毫米时每天监测不少于 4 次；暴雨台风影响期间，集中降雨或累计雨量大于 50 毫米时每天监测不少于 6 次。要认真填写值班和监测记录，及时掌握隐患点变化情况，发现异常及时应对处理并上报。各乡镇政府要负责对地质灾害隐患点监测员的日常监管和年度考核，并将考核结果以书面形式报县自然资源和规划局备案，对考核不称职的要及时更换。

(六)着力强化恶劣天气应对防范工作。县自然资源和规划、气象等部门要密切合作，认真做好灾害性天气地质灾害预警预报工作，充分利用电视、互联网、手机短信和明电等媒体和手段，第一时间将预警预报信息通知到防灾责任人和受威胁的群众，确保预警预报工作全覆盖无死角。各有关乡镇和部门按照应急预案和“防灾明白卡”等通知要求，提前对防灾避险方案、预警信号、

疏散路线、临时安置场所等做进一步检查，接到通知或遇到灾情险情要及时到岗到位，加强地质灾害隐患点、切坡建房、高陡边坡以及矿山、在建水电工地等非地质灾害危险区域监测巡查，必要时坚决果断提前转移受威胁群众。一旦发生灾情险情，各有关乡镇要及时设立临时应急机构，采取切实有效的应急措施，开展先行应急处置，严密防控灾情险情进一步恶化，并及时核实上报有关情况；相关部门要切实履行应急预案防灾职责，密切配合，做好防灾减灾救灾工作，同时按照地质灾害联系责任制，指导和协助乡镇做好各自联系的重点地质灾害应对防范工作。

（七）全力推进地质灾害点搬迁治理工作。各有关乡镇和部门要按照地质灾害防治工作目标责任书要求，全力推进地质灾害隐患点避让搬迁和工程治理。尧渡镇、葛公镇、泥溪镇、龙泉镇、青山乡、木塔乡要加快推进东村村查溪组、梅树村梅树组、同春村龙股组、隐东村金棚组、大板村樟林组、中园村金桥组、中城村乌林组 8 处地质灾害点避让搬迁工作，加快旧房拆除工作进度，确保在今年 6 月底前全面完成旧房拆除任务。各有关乡镇要加快 2019 年新发生的地质灾害灾险情治理，确保通行车辆和人员生命财产安全。泥溪镇要采取切实有效措施，彻底拆除杨林村马腰岭组搬迁点旧房，坚决杜绝搬迁群众返回重建居住。县供电、电信公司要配合乡镇做好安置点电力、通讯安装工作，及时拆除拆旧点电力、通讯设施。

五、2020 年地质灾害防治措施

（一）落实责任。县自然资源和规划部门负责全县地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作；县水利、住建、交通、文旅等部门要按照各自职责做好分类负责的地质灾害防治工作；县地质灾害防治工作领导小组其他成员单位要按照分工协作的要求做好防灾配合工作。各有关乡镇要按照属地管理的原则建立健全防灾工作制度，完善地质灾害防治措施，与村（居）委会等防灾责任单位签订防灾责任书，认真落实防灾责任制，明确防灾职责，细化工作任务，把防灾责任落实到人、防灾任务分解到位，确保地质灾害防治工作责任全面落实到位。

（二）加强评估。在地质灾害易发区内进行工程建设，必须在可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估，并将评估结果作为可行性研究报告的组成部分，可行性研究报告未包含地质灾害危险性评估结果的，不得批准其可行性研究报告。加强对山区群众自建住房的指导和监管，未经地质灾害危险性评估，并采取评估确认的措施，不得进行切坡建房、削坡建设等人为诱发地质灾害的活动，从源头减少地质灾害隐患。编制地质灾害易发区内的城市总体规划、村庄和集镇规划时，应对规划区进行地质灾害危险性评估。

（三）强化督查。县地质灾害防治工作领导小组办公室要会同领导小组成员单位组织做好汛前地质灾害防治工作督查，检查地质灾害制度建立、责任落实、应急准备、群测群防和搬迁治理等工作落实情况。汛期和强降雨期间要通过电话查岗、现场检查

等方式，加强防灾值班值守、应急转移和监测防范等工作督查，发现问题要及时跟进督促并通报。领导小组成员单位要继续执行地质灾害防治工作联系制度，加强对乡镇防灾工作的指导配合和监督检查。各有关乡镇要建立健全地质灾害防治工作督查机制，确保地质灾害防治工作全面落到实处。

（四）严明纪律。各有关乡镇和部门要严格执行地质灾害防治工作政策规定，严明防灾工作纪律。对违反《地质灾害防治条例》规定，不按照本防治方案履行职责义务，在地质灾害防治中存在失职、渎职行为的有关人员，依法承担相应的法律责任。情节较轻的，依据《池州市地质灾害防治行政责任追究暂行办法》追究行政责任；触犯党纪、政纪的，依法给予党纪、政纪处分；构成犯罪的，移送司法机关处理。

县地灾办(县自然资源和规划局)值班电话：0566-7028621

附件：1. 东至县 2020 年度重要地质灾害点监测预防网络表
2. 东至县 2020 年度地质灾害点监测预防网络表

附件 1

东至县 2020 年度重要地质灾害点监测预防网络表

序号	灾害点	灾害类型	规模特征	危害性	防灾措施	镇政府 责任人电话	村级负责人电话	监测员电话	备注
1	东至县尧渡镇 东村村查溪组	滑坡	山体较陡，残坡 积松散层较厚	威胁 4 户 14 人	加强监测 搬迁避让	朱圣明 13956898765	冯泽广 13965916318	汪金龙 13635660165	
2	东至县尧渡镇黄 泥村 山边组冲边山组	滑坡	小型	威胁 5 户 12 人	加强监测 搬迁避让	马南杰 13856673335	程庆伟 13955502862	程德模 13955528979	
3	东至县尧渡镇 东山村老树茨组	崩塌	小型	威胁 5 户 18 人	加强监测	潘 琪 18256679505	王强 18656693939	郑未云 15956254498	
4	东至县尧渡镇枫 树村枫树组	崩塌	岩质陡坎边坡， 节理高度发育， 岩石较为破碎	威胁行人 及车辆	监测，工程 治理	朱圣明 13956898765	刘曙光 13856641171	高金川 13866458178	
5	东至县尧渡镇河 西社区胡村组左 登艳等户屋后	崩塌	切坡建房形成岩 质高陡边坡，节 理发育，岩石较 破碎，最近处距 房屋仅 1 米，时 有岩石掉落	威胁 9 户 39 人	加强监测 工程治理	高群英 13856694558	余卫东 13345661834	胡仁贵 18256697361	

东至县 2020 年度重要地质灾害点监测预防网络表

序号	灾害点	灾害类型	规模特征	危害性	防灾措施	镇政府 责任人电话	村级负责人 电话	监测员电话	备注
6	东至县葛公镇 徽道村双胜组	滑坡	轴向长 300m 宽约 100m 厚 2-3m	1995 年首发, 2007 年继发, 威胁 35 户 134 人 目前威胁 44 户 155 人	加强监测 避让搬迁	余万新 18056606371	王有方 13615664973	胡先贵 13385662953	
7	东至县葛公镇 桥联村苗竹湾	泥石流	发育多条泥 石流沟	1995 年初发, 目前 威胁 11 户 27 人	加强监测, 搬 迁避让	余万新 18056606371	袁绍锋 15956626218	刘立才 13955516189	
8	东至县葛公镇 梅树村团结组 (三点合一)	滑坡	地质条件复 杂, 切坡建 房形成高陡 边坡, 多处 崩塌滑坡	95 年塌方, 毁房 10 余间。现威胁 72 户 225 人	加强监测 避让搬迁	余万新 18056606371	吴小弟 18205668952	王巧珍 13866821041 陈方俊 18056695030 吴小弟 18205668952	
9	东至县葛公镇 同春村龙股组	滑坡	小型	威胁 11 户 29 人	加强监测 避让搬迁	余万新 18056606371	刘文渊 13173614308	李荣方 18715668428	
10	葛公镇梅树村南 源组	崩塌	中型	威胁 38 户 111 人	加强监测 避让搬迁	余万新 18056606371	吴小弟 18205668952	陈作权 13856609475	
11	东至县香隅镇中 畈村岭脚组	滑坡	土质陡坎滑 坡, 陡坎宽 度 142m, 高 度 10m	威胁 2 户 9 人	加强监测, 搬 迁避让	陈玉彬 18656699883	江学文 15956626309	戴根阳 8178168 15805661639	

东至县 2020 年重要地质灾害隐患点监测预防网络表

序号	灾害点	灾害类型	规模特征	危害性	防灾措施	镇政府 责任人电话	村级负责人电 话	监测员电话	备注
12	官港镇乌竹村岭下组 王东海屋后	崩塌	小型	威胁 1 户 7 人	监测, 工程治理, 搬迁避让	伍世祥 18756606888	胡俊杰 13955519699	胡俊杰 13955519699	
13	东至县昭潭镇昭潭村 王屋组马岭	崩塌	切坡形成陡 坎, 节理裂隙 发育, 降雨多 有块石崩坠 落, 小型	威胁行人及 车辆安全	监测, 工程治理	李发根 18756636866	徐光胜 13955511487	黄林 13637126763	
14	东至县泥溪镇双溪村 洪砂组村村通道路	滑坡	切坡形成陡 坎, 岩质边坡, 岩石节理极度 发育, 异常破 碎	威胁行人及 车辆安全	监测、工程治理	查正祥 18956623768	汪发胜 13645666511	吴岳军 18656696826	
15	东至县泥溪镇朱村村 老屋组金炎春屋后	滑坡	小型	威胁 2 户 7 人	加强监测		金富进 13956893717	汪宝珍 18792162059	

附件 2

东至县 2020 年度地质灾害点监测预防网络表

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
1	DZ1046	尧渡镇东村村查溪组	1970.4	滑坡	小型	4	14	26	不稳定	不稳定	避让, 监测地表排水	汪金龙	13635660165	冯泽广	13965916318	朱圣明	13956898765
2	DZ09-05	尧渡镇东村村亭子组距梅城郑村水泥路 3 公里	2005.2	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测, 工程治理	余峻峰	13615668253	余芬	13965913514	朱圣明	13956898765
3	DZ2012-1	尧渡镇高岭村新生组檀家后山	1995.5	滑坡	小型	6	30	60	不稳定	不稳定	加强监测, 工程治理	施木兰	13856616622	余光泽	18256688086	潘琪	18256679505
4	DZ09-04	尧渡镇枫树村枫树组距 G206 国道 K1305+100 左侧 2 公里处	2009.1	滑坡	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测工程治理	高金川	13866458178	刘曙光	13856641171	朱圣明	13956898765
5	DZ3053	尧渡镇河西村陈村组陈明友等三户屋后	1995.5	泥石流	小型	3	13	17	衰退期	低易发	稳 拦	胡仁贵	18256697361	陈中华	13856698018	高群英	13856694558
6	DZ2010-27	尧渡镇梅山村林山组程国森等屋后	2010.7	崩塌	小型	2	6	50	不稳定	不稳定	坡脚禁建任何建筑降坡	胡金兰	13615668657	张炳友	15956240403	袁蕾	15856634245

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电 话	姓名	电 话	姓名	电 话
7	DZ2010-01	尧渡镇东山村老树茨组	2010.5	崩塌	小型	5	18	125	不稳定	不稳定	加强监测	郑末云	15956254498	王强	18656693939	潘琪	18256679505
8	DZ2010-26	尧渡镇黄泥村金湖组野鸡塘	2010.7	崩塌	小型	6	25	180	不稳定	不稳定	监测，工程治理	程庆伟	13955502862	高逢来	18656617662	马南杰	13856673335
9	DZ2010-28	尧渡镇黄泥村山边组冲边山	2010.7	滑坡	小型	5	12	120	不稳定	不稳定	监测，避让搬迁	程德模	13955528979	程庆伟	13955502862	马南杰	13856673335
10	DZ2018-01	尧渡镇河西社区胡村组左登艳等户屋后崩塌	2018.3	崩塌	小型	9	39	240	不稳定	不稳定	监测，避让搬迁	胡仁贵	18256697361	余卫东	13345661834	高群英	13856694558
11	DZ2019-04	尧渡镇尧河社区金子牌森林公园西南侧孙桂林等户屋后崩塌	2019.8	崩塌	小型	14	41	190	不稳定	不稳定	加强监测	郑国忠	13705664355	郑国忠	13705664355	马南杰	13856673335
12	DZ2019-05	尧渡镇河西村陈村组陈中正等户屋后泥石流	2019.8	滑坡	小型	5	23	140	不稳定	不稳定	加强监测	陈中华	13856698018	陈中华	13856698018	高群英	13856694558
13	DZ2010-33	香隅镇香山长山新村	2010.7	滑坡	小型	10	40	150	不稳定	不稳定	对危险段降坡处理	方大斌	18756602886	谈新民	13955522606	陈玉彬	18656699883

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
14	DZ2011-14	香隅镇白岭村高村组高传动、高全星户屋后	2011.6	滑坡	小型	2	9	15	不稳定	不稳定	监测，治理	洪文兵	15656672943	高新发	13856672943	陈玉彬	18656699883
15	DZ2012-4	香隅镇中畈村岭脚组	2012.8	滑坡	小型	2	9	23	不稳定	不稳定	搬迁	戴根阳	817816815805661639	江学文	15956626309	陈玉彬	18656699883
16	DZ2019-06	香隅镇合阜村宝山组程华寿户	2019.11	滑坡	小型	1	10	20	不稳定	不稳定	监测避让	杨虎	18756694228	杨虎	18756694228	陈玉彬	18656699883
17	DZ3020	葛公镇梅树村团结组沿河两岸	1978.11	滑坡	小型	25	79	150	不稳定	不稳定	加强监测，避让搬迁	王巧珍	13866821041	吴小弟	18205668952	余万新	18056606371
18	DZ3021	葛公镇梅树村团结组陈林生户背面		滑坡	小型	27	83	200				陈方俊	18056695030	吴小弟	18205668952	余万新	18056606371
19	DZ3022	葛公镇梅树村团结组阴边		滑坡	小型	20	63	150				吴小弟	18205668952	吴小弟	18205668952	余万新	18056606371
20	DZ3023	葛公镇梅树村南源组	1987.12	崩塌	中型	38	111	230	基本稳定	不稳定	加强监测坡面防护	陈作权	13856609475	吴小弟	18205668952	余万新	18056606371

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
21	DZ2010-31	葛公镇梅树村梅树组汪国际户屋后	2010.7	崩塌	小型	3	5	22	基本稳定	不稳定	及时清理顶部危岩体，坡体上植草	陈国利	13856642740	吴小弟	18205668952	余万新	18056606371
22	DZ09-10	葛公镇徽道村双胜组	2006.7	崩塌	中型	44	155	132	不稳定	不稳定	加强监测危险时段避让	胡先贵	13385662953	王有方	13615664973	余万新	18056606371
23	DZ09-12	葛公镇 S231 至徽道村 500m	2007.1	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测工程治理	汪爱萍	13856688943	王有方	13615664973	余万新	18056606371
24	DZ3045	葛公镇桥联村洪胜组东西 2 处洪大群等 6 户屋后	1996.6	崩塌	小型	6	16	60	基本稳定	不稳定	加强监测坡面防护	洪大亮	18269901586	袁绍锋	15956626218	余万新	18056606371
25	DZ3018	葛公镇桥联村学坞组	1995.5	泥石流	小型	13	61	70	发展期	中易发	排 导	朱才龙	13965905873	袁绍锋	15956626218	余万新	18056606371
26	DZ1014	葛公镇桥联村苗竹湾	1995.5	泥石流	小型	11	27	40	停歇期	低易发	避让搬迁	刘立才	13955516189	袁绍锋	15956626218	余万新	18056606371

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电 话	姓名	电 话	姓名	电 话
27	DZ3017	葛公镇桥联村黄岭组	1995.5	泥石流	小型	9	25	75	衰退期	低易发	排 导	蒋小平	8341356 1825663 4286	袁绍锋	1595662 6218	余万新	1805660 6371
28	DZ1007	葛公镇永正村四组距 S231 省道 K31 左侧 3 公里处	2002.6	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	避让削方减载	杨忠元	1396590 1141	郑玉宝	1395550 2945	余万新	1805660 6371
29	DZ1006	葛公镇永正村七组距 S231 省道 K31+200 右侧 3 公里处	1995.5	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	避让 加强监测支挡	杨忠元	1396590 1141	郑玉宝	1395550 2945	余万新	1805660 6371
30	DZ3013	葛公镇同春村正股组刘国会屋后	1995.5	滑坡	小型	9	20	55	基本稳定	不稳定	避让植树种草	钱秉义	1595623 9322	刘文渊	1317361 4308	余万新	1805660 6371
31	DZ2012	葛公镇同春村正股组刘尚义屋后	1982.2	滑坡	小型	4	10	25	基本稳定	不稳定	加强监测支挡	李贤德	1885664 6487	刘文渊	1317361 4308	余万新	1805660 6371
32	DZ3012	葛公镇同春村龙股组	1999.5	滑坡	小型	11	29	80	不稳定	不稳定	避让，加强监测	李荣方	1871566 8428	刘文渊	1317361 4308	余万新	1805660 6371
33	DZ3002	葛公镇仙寓山村大岭组	1995.5	滑坡	小型	3	8	15	不稳定	不稳定	避让加强监测	谢国宏	7811347 1820566 5080	郑芝保	1595663 4088	余万新	1805660 6371

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电 话	姓名	电 话	姓名	电 话
34	DZ09-22	葛公镇仙寓山村形边组	2006.6	滑坡	小型	1	1	4	不稳定	不稳定	搬迁避让，加强监测	江吉祥	13866803745	郑芝保	15956634088	余万新	18056606371
35	DZ2011-3	葛公镇仙寓山村江墩组周光发户屋后	2011.6	崩塌	小型	1	2	5	不稳定	不稳定	治 理	占多兴	13856657319	郑芝保	15956634088	余万新	18056606371
36	DZ2019-07	葛公镇仙寓山村叶山组郑世新屋后滑坡	2019.11	滑坡	小型	4	12	100	不稳定	不稳定	监测避让	郑芝保	15956634088	郑芝保	15956634088	余万新	18056606371
37	DZ1029	洋湖镇迭山村红桥组高世春户房屋	1995.5	地面塌陷	小型	1	5	5	基本稳定	不稳定	填埋水井	汪伟	15956623789	江芝美	15856603989	丁鹏林	15357793196
38	DZ09-17	洋湖镇迭山村响水滩发电站	2008.1	崩塌	小型	1	3	60	不稳定	不稳定	避让、树立警示牌	王小华	831396913866457238	江芝美	15856603989	丁鹏林	15357793196
39	DZ09-19	洋湖镇高山村谢畈组距S325省道K113右侧8公里处	2005.12	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测工程治理	杨才军	15156609064	胡得发	13856673669	胡良杰	15357784966
40	DZ1025	洋湖镇东风村邓坞组东风水库灌渠地面塌陷	1962.11	地面塌陷	小型	/	/	/	基本稳定	不稳定	避让竖警示牌加固水渠	江小文	13955521349	柯哲文	13705663357	桂涛	15656687000

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
41	DZ09-18	洋湖镇东风村王村组王细久屋后崩塌	2008.4	崩塌	小型	1	5	4	不稳定	不稳定	避让加强监测	柯哲文	13705663357	柯哲文	13705663357	桂涛	15656687000
42	DZ2019-08	洋湖镇莫龙村北冲组徐克昌户岩溶地面塌陷	2019.10	岩溶塌陷	小型	1	6	20	不稳定	不稳定	避让加强监测	王东平	18305661995	江厚强	15956623999		
43	DZ09-06	张溪镇候店村恒丰组距X016县道K11+100左侧候店通村公路3公里	2007.2	滑坡	小型	/	/	/	基本稳定	基本稳定	加强监测	郭家红	18305661088	危新旺	13965948539	周俊华	18205664099
44	DZ1053	张溪镇长畈村民主组距X016县道K12+200左侧长畈通村公路7公里	2001.5	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测削方减载	赵结胜	15805666739	赵结胜	15805666739	柯立强	18956637975
45	DZ1129	张溪镇浦塘村四房股组	1988.11	采空塌陷	小型	9	35	200	基本稳定	不稳定	闭坑停采坑边设警戒标志	周保华	829001218656601298	周有年	18956663330	杨伟	15856603263
46	DZ4045	源口村源口组距县道X017K0-300处至源口组金正朝、方引男屋后边坡	1999.8	滑坡	小型	1	3	15	不稳定	不稳定	削方减载坡面防护	金一凡	13856674212	金一凡	13856674212	谢相丞	13856632630
47	DZ4051	花园乡源口村檀村组距县道X017K8+200米处	2000.7	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	坡面防护	郑民主	13965948368	金一凡	13856674212	谢相丞	13856632630

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
48	DZ09-03	花园乡源口村源口组距县道 X017 K0+200 处至金玉贵、金海元屋后边坡	2009.3	滑坡	小型	2	6	50	不稳定	不稳定	加强监测工程治理	孙小燕	13665669401	金一凡	13856674212	谢相丞	13856632630
49	DZ2010-23	花园乡源口村峰门组郑春祥屋后	2010.7	滑坡	小型	1	3	15	基本稳定	不稳定	砍毛竹，清坡顶	孙小燕	13665669401	金一凡	13856674212	谢相丞	13856632630
50	DZ09-01	花园乡祠村村狭子口距 Y012 K6+000 处	2007.5	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测工程治理	张燕	13856637780	檀先进	18226952871	查奎	18956603580
51	DZ09-02	花园乡桃园村胡井组距县道 X017 K14+800 处	2009.4	滑坡	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测工程治理	胡志伟	13645667977	黄政权	841111013965942239	袁少胜	18956696561
52	DZ4054	花园乡桃园村横山组距县道 X017 K16+800 处	2000.8	崩塌	小型	/	/	/	基本稳定	基本稳定	坡面防护	汪智飞	13866561610	黄政权	841111013965942239	袁少胜	18956696561
53	DZ2010-19	花园乡栗埠村檀岭组村村通公路滑坡	2010.7	滑坡	小型	/	/	/	基本稳定	基本稳定	监测，清理	檀国龙	13856642449	杜炎朝	13866803461	杨恒国	18956608862

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
54	DZ2015-2	官港镇秧畈村施畈组汪太犬等 2 户屋后	2014.3	不稳斜坡	小型	2	9	80	不稳定	不稳定	监测、治理	施长玉	15955666558	施长玉	15955666558	张馨	18756670111
55	DZ2015-1	官港镇官港村官港组陈家驹等 3 户屋后	2014.3	滑坡	小型	3	11	150	不稳定	不稳定	监测、治理	陈建忠	13955516004	陈建忠	13955516004	罗志红	13856646692
56	DZ4013	官港镇官港村汪畈组汪明水户屋后	1998.08	崩塌	小型	3	10	100	基本稳定	不稳定	坡面防护	谢洪富	18656663005	谢洪富	18656663005	罗志红	13856646692
57	DZ4013-1	官港镇官港村汪畈组九龙水库	1998.6	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	坡面防护	陈末华	13965935695	陈末华	13965935695	罗志红	13856646692
58	DZ2010-25	官港镇官港村汪畈组胡和平户屋后	2010.7	崩塌	小型	1	4	50	基本稳定	不稳定	监测，清理危岩	陈末华	13965935695	陈末华	13965935695	罗志红	13856646692
59	DZ4018	官港镇许村村五组朱文龙屋后	2002.8	崩塌	小型	1	4	10	基本稳定	不稳定	坡面防护	许斌	18805664239	许斌	18805664239	董俊	18956680810

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电 话	姓名	电 话	姓名	电 话
60	DZ2011-6	官港镇黄柏村观音阁组沈元方、叶宏泰户屋后	2011.6	崩塌	小型	2	8	100	不稳定	不稳定	监测，工程治理	朱小佑	13965901961	朱小佑	13965901961	周晔	18756683452
61	DZ2013-1	官港镇洪畈村黄山组程学勤等2户屋后	2013.5	崩塌	小型	1	2	10	不稳定	不稳定	监测治理	何德良	13156669617	何德良	13156669617	周晔	18756683452
62	DZ2013-2	官港镇洪畈村水龙组何满喜陈新华户屋后	2013.5	崩塌	小型	3	10	150	基本稳定	不稳定	监测治理	何先明	13205666063	何先明	13205666063	周晔	18756683452
63	DZ4085	官港镇夏联村下夏家组夏万良户屋后	1995.5	滑坡	小型	1	4	40	基本稳定	不稳定	削方减载坡面防护	邓鹏举	843178815856638672	邓鹏举	843178815856638672	王超	15955669181
64	DZ4081	官港镇长溪村至乌竹村通路一张明月屋后	1995.5	滑坡	小型	1	4	10	不稳定	不稳定	削方减载坡面防护	齐策	843121518956629025	高章胜	13856668100	胡明	18956696596
65	DZ4092	官港镇乌竹村岭下组王东海户屋后	2002.7	崩塌	小型	1	7	40	基本稳定	不稳定	避让	胡俊杰	13955519699	胡俊杰	13955519699	伍世祥	18756606888

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
66	DZ2010-24	官港镇乌竹村岭下组王明照、王祥高屋后	2010.7	崩塌	小型	3	16	150	基本稳定	不稳定	监测，清理危岩	张寿南	13965929637	胡俊杰	13955519699	伍世祥	18756606888
67	DZ2011-01	官港镇乌竹村张家组下河山	2011.3	滑坡	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	设警示标志，监测	张寿南	13965929637	胡俊杰	13955519699	伍世祥	18756606888
68	DZ2015-10	官港镇乌竹村上村组金字面胡四红、胡四清屋后	2015.7	滑坡	小型	4	14	160	不稳定	不稳定	监测、治理	胡俊杰	13955519699	胡俊杰	13955519699	伍世祥	18756606888
69	DZ2015-9	官港镇新溪村丁坑组王茂林户附属房屋后滑坡	2015.4	滑坡	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	监测、治理	汪启发	15956254076	汪启发	15956254076	徐之平	852686118956677866
70	DZ2019-09	官港镇政元村官田组陈炳元屋后滑坡	2019.8	滑坡	小型	1	2	15	不稳定	不稳定	监测、治理	董丰收	13865666587	董丰收	13865666587	罗志红	13856646692
71	DZ2019-01	官港镇洪畈村洪畈组陈雪平、余清泉户房屋	2019.5	崩塌	小型	2	11	100	不稳定	不稳定	监测、治理	徐驰	13955527079	徐驰	13955527079	周晔	18756683452
72	DZ2019-10	官港镇洪畈村何金富屋后崩塌	2019.8	崩塌	小型	2	10	50	不稳定	不稳定	监测、治理	何传宗	13156669169	徐驰	13955527079	周晔	18756683452

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电 话	姓名	电 话	姓名	电 话
73	DZ2019-11	官港镇乌竹村阳排组胡永生屋后滑坡	2019.8	滑坡	小型	2	6	60	不稳定	不稳定	监测、治理	胡俊杰	13955519699	胡俊杰	13955519699	伍世祥	18756606888
74	DZ4086	官港镇夏联村上夏家组 G206K1330+500	1974.5	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	削方减载坡面防护	汪友雨	13856604976	许勇	13956896090	曹三权	13856630899
75	DZ4076	官港镇新溪村双墩组 G206K1336+300	2001.7	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	削方减载坡面防护	汪友雨	13856604976	许勇	13956896090	曹三权	13856630899
76	DZ4079	官港镇横岭村横岭组 G206K1335+650	2000.8	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	削方减载坡面防护	汪友雨	13856604976	许勇	13956896090	曹三权	13856630899
77	DZ3129	木塔乡祝山村 206 国道 1344Km	2002.12	崩塌	小型	/	/	/	稳定	不稳定	削方减载支挡	汪友雨	13856604976	许勇	13956896090	曹三权	13856630899
78	DZ3127	木塔乡木塔村 206 国道 1347.65Km	1999.07	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测 削方减载支挡	汪友雨	13856604976	许勇	13956896090	曹三权	13856630899
79	DZ3113	木塔乡横山村 206 国道 1354Km	2002.04	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测 削方减载支挡	汪友雨	13856604976	许勇	13956896090	曹三权	13856630899

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
80	DZ3128	木塔乡横山村 206 国道 1350.5Km	2002.12	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	削方减载支挡	汪友雨	13856604976	许勇	13956896090	曹三权	13856630899
81	DZ3111	木塔乡横山村 206 国道 1350.8Km	1999.07	崩塌	小型	/	/	/	基本稳定	不稳定	加强监测 坡面防护	汪友雨	13856604976	许勇	13956896090	曹三权	13856630899
82	DZ2010-12	木塔乡郑村村捉马组王森 文户屋后	2010.7	滑坡	小型	1	5	10	基本稳定	基本稳定	监测 工程治理	王炳辉	13856632381	郑新华	13866457177	汪小华	13965935592
83	DZ2013-3	木塔乡郑村村捉马组王海 兴、王灿芳户屋后	2013.6	滑坡	小型	3	18	50	不稳定	不稳定	监测搬迁治理	王炳辉	13856632381	郑新华	13866457177	汪小华	13965935592
84	DZ2015-4	木塔乡郑村村园子组汪火 民屋后	2014.3	崩塌	小型	1	4	15	不稳定	不稳定	加强监测 工程治理	郑新华	13866457177	郑新华	13866457177	汪小华	13965935592
85	DZ2011-12	木塔乡大田村曹胡组祝国 芳等 3 户屋后	2011.7	崩塌	小型	3	13	22	不稳定	不稳定	监测，治理	祝国胜	13856671345	方德华	859685713645667091	徐向曦	15856619066
86	DZ2015-8	木塔乡大田村郑开兴户南 侧山体滑坡	2015.04	滑坡	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测 工程治理	苏串莲	18226948185	祝建成	13705662395	徐向曦	15856619066

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
87	DZ2010-16	木塔乡大田村东边组方贵华户屋后	2010.7	滑坡	小型	1	3	15	不稳定	不稳定	搬迁	方贵华	18856634979	祝建成	859667813705662395	徐向曦	15856619066
88	DZ2012-2	木塔乡祝山村叶树组祝桐春等3户屋后	2012.4	崩塌	小型	2	7	21	不稳定	不稳定	监测，搬迁避让	汪立新	13696639058	汪立新	13696639058	黄小毛	13965942796
89	DZ2011-9	木塔乡横山村王家组储全民等2户屋后	2011.8	崩塌	小型	2	7	35	基本稳定	基本稳定	监测	汪根深	13965940868	汪根深	13965940868	方玉男	18805669533
90	DZ3114	木塔乡富丰村老屋组曹根东户屋后	1995.05	崩塌	小型	2	11	10	基本稳定	不稳定	加强监测支挡	祝顺平	18956697729	祝顺平	18956697729	林贝贝	15385663911
91	DZ2015-3	木塔乡余狮村中里组方永望屋后	2014.3	崩塌	小型	1	4	10	不稳定	不稳定	加强监测工程治理	方福广	15956239389	方福广	15956239389	储孝根	18956608273
92	DZ2010-15	木塔乡茶溪村宅里组吴满发、叶新帮屋后	2010.7	崩塌	小型	2	10	22	基本稳定	不稳定	清理突出体，旱地停种，削坡1.5-2.5米台阶	姚先进	805600913955521088	王新华	13965926168	齐世斌	15156602985

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
93	DZ2012-3	木塔乡茶溪村村通公路田畈段	2012.6	崩塌	小型	过往行人车辆		/	基本稳定	不稳定	监测，工程治理	陈根苗	18756686957	王新华	13965926168	齐世斌	15156602985
94	DZ2010-17	木塔乡荣胜村子岭组王剑平户屋后	2010.7	滑坡	小型	1	4	10	基本稳定	基本稳定	简易处理	吴海东	13696639738	洪锦明	805636613866579270	李耀文	18956629736
95	DZ2016-01	木塔乡荣胜村西家组姚民华、姚金华户屋后	2016.6	滑坡	小型	1	3	/	不稳定	不稳定	加强监测	洪锦明	805636613866579270	洪锦明	805636613866579270	李耀文	18956629736
96	DZ2017-01	木塔乡中园村金桥组沈堂华等户屋后	2017.3	崩塌	小型	25	72	300	不稳定	不稳定	加强监测	沈志华	13696639466	苏国胜	13856680483	王国才	13955528922
97	DZ2017-02	木塔乡中园村西坑组胡兰枝、程启胜户屋后	2017.8	崩塌	小型	1	2	20	不稳定	不稳定	加强监测	苏国胜	13856680484	苏国胜	13856680484	王国才	13955528922
98	DZ2017-03	木塔乡祝山村吴竹组王炳焱、王国应户屋后	2017.8	崩塌	小型	2	11	20	不稳定	不稳定	加强监测	汪敬林	13856618218	汪立新	13696639058	黄小毛	13965942796

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
99	DZ2019-02	木塔乡中园村西坑组胡兴保户屋后	2019.05	崩塌	小型	1	5	20	不稳定	不稳定	加强监测，搬迁避让	苏国胜	13856680484	苏国胜	13856680484	王国才	13955528922
100	DZ2019-12	木塔乡祝山村亭子组王金城等3户屋后	2019.8	滑坡	小型	3	11	30	不稳定	不稳定	加强监测	曹美丽	13965901975	汪立新	13696639058	黄小毛	13965942796
101	DZ2019-13	木塔乡梓桐村大冲组郑玉春等5户屋后	2019.8	滑坡	小型	5	20	50	不稳定	不稳定	加强监测	吴新凤	18956616518	苏青和	18956637311	蔡荣华	18956608246
102	DZ2015-5	泥溪镇宋阳村上湾组黄学文屋后	2014.3	崩塌	小型	1	3	40	不稳定	不稳定	监测，治理	金卫东	13965912398	金卫东	13965912398	尹铭杰	18956623710
103	DZ09-08	泥溪镇双龙村双四组蔡金林等屋后	2008.04	崩塌	小型	3	15	120	基本稳定	不稳定	加强监测	董伯荣	18956607618	董柏荣	18956607618	施小凯	18356661950
104	DZ2113-1	泥溪镇隐东村利溪组刘杰龙户屋后	1998.01	崩塌	小型	3	8	45	不稳定	不稳定	避让	朱劲松	13955511299	朱劲松	13955511299	徐南山	13856655819
105	DZ2010-11	泥溪镇泥溪村老街	2010.7	滑坡	小型	3	8	24	不稳定	不稳定	搬迁避让	吴杰海	13705669111	冯金鹏	13705663176	操小军	13365663808

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
106	DZ2108-1	泥溪镇元潘村院子组江锡贤户屋后	1999. 01	崩塌	小型	1	5	10	基本稳定	不稳定	削方减载	邵玉芳	13856604541	王锡辉	13965916789	方开胜	13965923292
107	DZ3123	泥溪镇西湾村华严组查道义户屋后	1999. 04	滑坡	小型	1	2	10	不稳定	不稳定	加强监测支挡	黄务时	863600813965923009	黄务时	863600813965923009	魏明华	18956623759
108	DZ3124	泥溪镇西湾村柴家坞	1997. 08	滑坡	小型	1	4	5	基本稳定	不稳定	坡面防护植树种草	黄务时	863600813965923009	黄务时	863600813965923009	魏明华	18956623759
109	DZ09-09	泥溪镇杨林村上叶组虞向东等屋后	2008. 06	崩塌	小型	3	15	120	基本稳定	不稳定	加强监测工程治理	黄祚仁	863922113965923021	黄祚仁	863922113965923021	李象辉	13856668219
110	DZ3126	泥溪镇杨林村马腰岭	1998. 04	崩塌	小型	旧房未全部拆除，人员不得返回居住			不稳定	不稳定	避让加强监测	孙国清	13866802907	黄志斌	86390561396594852318956680746	李象辉	13856668219
111	DZ2014-2	泥溪镇双溪村洪砂组村村通公路	2013. 6	滑坡	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	封闭，监测，工程治理	吴岳军	18656696826	汪发胜	13955511080	查正祥	18956623768

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
112	DZ2019-03	泥溪镇隐东村金棚组王根友户屋后	2019.05	崩塌	小型	1	5	10	不稳定	不稳定	加强监测，搬迁避让	朱劲松	13955511299	朱劲松	13955511299	徐南山	13856655819
113	DZ2019-14	泥溪镇官村村上叶组叶章发户	2019.11	滑坡	小型	1	3	15	不稳定	不稳定	加强监测	叶继华	13856688556	叶继华	13856688556	胡亚男	17756635687
114	DZ2019-15	泥溪镇朱村村老屋组金炎春户	2019.11	滑坡	小型	2	7	30	不稳定	不稳定	搬迁避让	汪宝珍	18792162059	金福进	13956893717	王健明	18956623701
115	DZ2015-6	昭潭镇永丰村孙家坡组王晓松屋后	2014.3	崩塌	小型	4	16	80	不稳定	不稳定	治理，监测	邓华政	13965922839	邓华政	13965922839	李发根	18756636866
116	DZ2014-1	昭潭镇谭东村洪源组金能华户屋后	2014.3	崩塌	小型	1	5	20	不稳定	不稳定	监测，工程治理	陈兵	15905669286	陈兵	15905669286	唐国培	18095663236
117	DZ2010-10	昭潭镇潭东村燕窝组	2010.7	崩塌	小型	1	2	2	不稳定	不稳定	加强监测，工程治理	陈兵	15905669286	陈兵	15905669286	唐国培	18095663236
118	DZ09-13	昭潭镇龙潭村关帝组	2008.03	崩塌	小型	1	4	3	基本稳定	不稳定	加强监测	黄金华	13965929820	陈才	13965925677	檀朝阳	13905666705

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
119	DZ09-15	昭潭镇昭潭村王屋组距S222省道K26+000处左侧600米	2008.03	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测，工程治理	黄林	13637126763	徐光胜	13955511487	李发根	18756636866
120	DZ09-14	昭潭镇昭潭村红旗组	1996.06	崩塌	小型	18	78	80	基本稳定	基本稳定	加强监测，搬迁避让	王金芳	15056603528	徐光胜	13955511487	李发根	18756636866
121	DZ2076-1	龙泉镇黄荆港河口组黄时伦、姜吉林户屋后	1996.07	崩塌	小型	2	13	11	不稳定	不稳定	削方减载支挡	谭国胜	865723713865664816	郝东胜	13956895291	孙东进	13856646526
122	DZ2076-2	龙泉镇黄荆港河口组王燕祥、王泽民户屋后	1994.05	崩塌	小型	2	12	18	不稳定	不稳定	削方减载支挡	谭国胜	865723713865664816	郝东胜	13956895291	孙东进	13856646526
123	DZ2086-3	龙泉镇大板村大岭X023县道K5+000处	1976.05	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测 坡面防护支挡	何秀兰	13856675325	张长贵	13856609748	孙东进	13856646526
124	DZ2086-2	龙泉镇大板村樟岭组陈超元屋后	1999.06	崩塌	小型	1	5	10	不稳定	不稳定	加强监测 削方减载支挡	陈汉锋	13856647460	张长贵	13856609748	孙东进	13856646526
125	DZ2084-1	龙泉镇龙泉村香炉组李桂林等屋后	1999.06	崩塌	小型	7	26	50	不稳定	不稳定	避让加强监测	徐金发	13955508916	陈义火	13856672039	孙东进	13856646526

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
126	DZ2010-08	龙泉镇三源村南元组杨天喜户屋后	2010.7	滑坡	小型	1	6	12	不稳定	不稳定	加强监测，治理	陈汉彬	15856603438	范金牛	13965912236	孙东进	13856646526
127	DZ2087-1	龙泉镇三源村万源组宋庆平等屋后	1999.06	崩塌	小型	5	26	50	不稳定	不稳定	削方减载支挡	宋胜平	13866563231	范金牛	866006013965912236	孙东进	13856646526
128	DZ09-16	龙泉镇高林村丁家岭距X023县道8K左侧400米处	2008.03	崩塌	小型	/	/	/	不稳定	不稳定	加强监测，工程治理	黄顺忠	866036913665663209	郑少春	866008813965942488	孙东进	13856646526
129	DZ2010-07	龙泉镇铁炉村苏畈组李时才户屋后	2010.7	崩塌	小型	1	4	10	基本稳定	基本稳定	监测，治理	方长江	18256668818	方长江	18256668818	孙东进	13856646526
130	DZ2018-02	龙泉镇三源村向阳组刘冬才、刘从喜屋后	2018.3	崩塌	小型	4	24	20	不稳定	不稳定	加强监测，工程治理	刘华章	13665661498	范金牛	13965912236	孙东进	13856646526
131	DZ2103-1	青山乡中城村桶城组陈良发屋后	1998.06	崩塌	小型	1	5	3	不稳定	不稳定	削方减载支挡	胡利民	13856614438	章开群	13695668136	唐松年	18756626266
132	DZ2010-03	青山乡中城村乌林组徐永清户屋后	2010.7	滑坡	小型	1	2	2	不稳定	不稳定	加强监测，工程治理	胡利民	13856614438	章开群	13695668136	唐松年	18756626266

序号	编号	灾害位置（村组）	产生时间	灾害类型	灾害规模	造成的威胁			稳定性评价		防治建议及措施	群测人员		村监督落实责任人		乡镇负责人	
						户数（户）	人数（人）	财产（万元）	现状	趋势		姓名	电话	姓名	电话	姓名	电话
133	DZ2010-02	青山乡青山村陈湾组刘信斌户屋后	2010.7	滑坡	小型	1	4	6	基本稳定	不稳定	治理，监测	汪长平	13955502369	汪长平	13955502369	唐松年	18756626266
134	DZ2010-04	青山乡青山村吉源组张金友户屋后	2010.7	崩塌	小型	1	5	4	不稳定	不稳定	监测，工程治理	徐东平	13665663238	汪长平	13955502369	唐松年	18756626266

抄送：县委各部门，人大常委会办公室，县政协办公室，
县监委，县人武部，县法院、检察院。